
Balanças NewClassic

Modelos MS-S / MS-L





Índice remissivo

1	Introdução		7
	1.1	Convenções e símbolos usados neste Manual de Instruções	7
2	Precauções de Seç	jurança	8
3	Visão geral		9
	3.1	Plataforma S	9
	3.2	Plataforma L	10
	3.3	Teclas de Operação	11
	3.4	Painel da Tela	12
4	Configurando a Ba	lança	14
	4.1	Desembalagem e Inspeção da Entrega	14
	4.2	Instalando os Componentes	15
	4.3	Selecionando o Local e o Nível da Balança	17
	4.3.1	Selecionando o Local	17
	4.3.2	Nivelando a Balança	17
	4.4	Fonte de Alimentação	18
	4.5	Operação por Bateria	19
	4.6	Transportando a balança	19
	4.7	Pesagem por Baixo da Balança	19
	4.8	Requisitos Gerais	20
	4.8.1 4.8.2	Ligar a Balança Ajustar a Balança	20 20
	4.9	Ajuste (Calibração)	20
	4.9.1	Ajuste FACT Totalmente Automático	21
	4.9.2	Ajuste Manual com Peso Interno	21
	4.9.3	Ajuste Manual com Peso Externo	21
	4.9.4	Ajustes Finos do Cliente	22
5	Pesagem Simples		24
	5.1	Ligando e Desligando a Balança	24
	5.2	Executando uma Pesagem Simples	25
	5.3	Configuração Zero / Tara	25
	5.4	Balanças METTLER TOLEDO DeltaRange	26
	5.5	Mudando Unidades de Peso	26
	5.6	Consultar Peso Armazenado	26
	5.7	Pesagem com o Weighing-in Aid	26
	5.8	Imprimir / Transmitir Dados	27
6	O Menu		28
	6.1	O que há no Menu?	28
	6.2	Operação do Menu	29
	6.3	Descrição dos Tópicos de Menu	30
	6.3.1	Menu Principal	30
	6.3.2 6.3.3	Menu Básico Menu Avançado	31 32
	0.0.0	mona / wangaao	02

	6.3.4	Menu de interface	37
7	Aplicações		45
	7.1	Aplicação "Contagem de Peças"	45
	7.2	Aplicação "Pesagem Porcentual"	48
	7.3	Aplicação "Verificar Pesagem"	50
	7.4	Aplicação "Estatística"	53
	7.5	Aplicação "Formulação" (Formulação Total Líquida)	55
	7.6	Aplicação "Totalização"	58
	7.7	Aplicação "Pesagem Dinâmica"	60
	7.8	Aplicação "Pesagem com Fator de Multiplicação"	62
	7.9	Aplicação "Pesagem com Fator de Divisão"	64
	7.10	Aplicação "Densidade"	66
	7.10.1	Determinação da Densidade de Sólidos	66
	7.10.2	Determinação da Densidade de Líquidos	68
	7.10.3	Fórmulas Usadas para Calcular a Densidade	69
	7.11	Aplicação "Verificação"	72
	7.12	Aplicação "Diagnóstico"	75
	7.12.1 7.12.2	Teste de Repetitividade	75 76
	7.12.2 7.12.3	Teste de Tela Teste de Tecla	76 77
	7.12.4	Teste do Motor	78
	7.12.5	Histórico da Balança	78
	7.12.6	Histórico de Ajustes	79
	7.12.7	Informações da Balança	80
	7.12.8	Informações do Prestador de Serviços	81
8	Comunicação com D	vispositivos Periféricos	82
	8.1	Função PC-Direct	82
	8.2	Interface para dispositivo USB	83
9	Atualizações de Firn	nware (Software)	85
	9.1	Princípio Operacional	85
	9.2	Procedimento de Atualização	85
10	Mensagens de Erro	e de Status	87
	10.1	Mensagens de Erro	87
	10.2	Mensagens de Status	88
11	Limpeza e Serviço		89
	11.1	Limpeza do Protetor de Ventos (modelos de 0,1 mg e 1 mg)	89
12	Especificação da Int	erface	92
	12.1	Interface RS232C	92
	12.2	Interface para dispositivo USB	92
	12.3	Comandos e Funções da Interface MT-SICS	93
13	Dados Técnicos		94
	13.1	Dados Gerais	94

	Índice		115
	14.2	Peças de Reposição	113
	14.1	Acessórios	109
14	Acessórios e Peças d	le Reposição	109
	13.3.5	Balanças com capacidade de leitura de 0,1 a 5 g, Plataforma L	108
	13.3.4	Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma S	107
	13.3.3	Balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg, plataforma S	106
	13.3.2	Balanças com capacidade leitura de 1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	105
	13.3.1	Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	104
	13.3	Dimensões	104
	13.2.6	Balanças com resolução de 2 a 5 g, Plataforma L	101
	13.2.4 13.2.5	Balanças com resolução de 0,1 g a 1 g, Plataforma S Balanças com resolução de 0,1 g a 1 g, Plataforma L	99 101
	13.2.3	Balanças com resolução de 0,01 mg, plataforma S	97
	13.2.2	Balanças com resolução de 1 mg, Plataforma S com capela de proteção	96
	13.2.1	Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	95
	13.2	Dados Específicos do Modelo	95

1 Introdução

Obrigado por escolher uma balança METTLER TOLEDO. As balanças de precisão da linha NewClassic combinam um grande número de possibilidades de pesagem com fácil operação.

Este manual de instruções aplica-se aos modelos MS-S e MS-LML da linha NewClassic e tem por base o firmware (software) versão V 1.54 instalado inicialmente.

www.mt.com/newclassic

1.1 Convenções e símbolos usados neste Manual de Instruções

As designações principais são indicadas por sinais duplos de maior e menor (p.ex., «=»).



Este símbolo indica pressionar a tecla brevemente (menos de 1,5 s).



Este símbolo indica pressionar e manter a tecla pressionada (mais de 1,5 s).



Este símbolo indica tela piscando.



Este símbolo indica uma sequência automática.



Estes símbolos indicam notas de segurança e advertências de perigo que, se ignoradas, podem causar ferimentos pessoais no usuário, danificar a balança ou outro equipamento ou causar defeitos na balança.





Este símbolo indica informações e notas adicionais. Isso torna mais fácil trabalhar com a balança, além de assegurar o uso correto e econômico.

2 Precauções de Segurança

Sempre opere e use a balança somente de acordo com as instruções contidas neste manual. As instruções para configurar a nova balança devem ser observadas de maneira estrita.

Se a balança não for usada de acordo com este Manual de Instruções, a proteção da balança pode ser prejudicada e a METTLER TOLEDO não assume qualquer responsabilidade.



Não é permitido usar a balança em atmosfera explosiva de gases, vapor, névoa, poeira e poeira inflamável (ambientes de risco).



Use o modelo de balança MS-KLIP com Proteção Classe IP65 se: a balança for usada em áreas úmidas, for necessário limpeza úmida ou a balança for usada em ambiente de poeira. Mesmo com proteção Classe IP65. Nunca inunde a balança ou a mergulhe em líquido.

Todos os modelos de balança podem ser usados somente em locais secos.



Use somente o adaptador CA Universal original que acompanha a balança.

A plataforma L contém uma unidade de fonte de alimentação integrada. Risco de choque elétrico se o cabo de energia estiver danificado! Verifique regularmente a existência de danos no cabo de energia. Desligue o cabo de energia da tomada imediatamente se o cabo de energia estiver danificado.



Não use objetos com ponta para operar o teclado da balança! Embora a balança tenha construção reforçada, é um instrumento de precisão. Trate-a com o cuidado correspondente.

Não abra a balança: Ela não contém peças que precisam de manutenção, reparos ou substituição pelo usuário Se você tiver qualquer problema com a sua balança, entre em contato com o seu revendedor METTLER TOLEDO

Use somente acessórios de balança e dispositivos periféricos da METTLER TOLEDO; Eles são adaptados de maneira ideal para a sua balança.



Descarte


De acordo com Diretiva Européia 2002/96/EC sobre Refugo de Equipamento Elétrico e Eletrônico (WEEE), este dispositivo não pode ser descartado no lixo doméstico. Isso também se aplica a países fora da UE segundo seus requisitos específicos.

Descarte este produto de acordo com as regulamentações locais no ponto de coleta especificado para equipamento elétrico e eletrônico. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a autoridade responsável ou o destruidor do qual comprou este dispositivo. Caso este dispositivo for passado para terceiros (para uso privado ou profissional), o conteúdo deste regulamento também deve ser relacionado.

Obrigado pela sua contribuição para a proteção do meio ambiente.


3 Visão geral

3.1 Plataforma S




Non	ne e Função dos Componentes			
1	Tela	9		Pés de segurança (com modelos de 10 mg, 0,1 g série S)
2	Teclas de operação	1	0	Pé de nivelamento
3	Protetor de ventos	1	1	Interface USB do dispositivo
4	Alça para operação da porta do protetor de ventos	1	2	interface serial RS232CI
5	Prato de pesagem	1	3	Soquete para adaptador CA
6	Elemento do protetor de ventos	1		Etiqueta adesiva do modelo (somente com modelos aprovados)
7	Indicador de nível	1	5	Etiqueta do produto
8	Fenda de segurança Kensington para proteger contra furto			

3.2 Plataforma L



ne e Função dos Componentes		
Tela	7	interface serial RS232CI
Teclas de operação	8	Cabo de energia com plugue específico do pa-
		ÍS
Prato de pesagem	9	Fenda de segurança para proteger contra furto
Indicador de nível	10	Etiqueta adesiva do modelo (somente com
		modelos aprovados)
Pé de nivelamento	11	Etiqueta do produto
Interface USB do dispositivo		
_	Teclas de operação Prato de pesagem Indicador de nível Pé de nivelamento	Tela 7 Teclas de operação 8 Prato de pesagem 9 Indicador de nível 10 Pé de nivelamento 11

3.3 Teclas de Operação




Funções das teclas

	- ICCI		
N.º	Tecla	Pressione brevemente (menos de 1,5 s)	Pressione e mantenha pressionado (mais de 1,5 s)
1		 Para alterar a resolução do display (função 1/10d) durante a execução de uma aplicação Nota: não está disponível com os modelos aprovados em alguns países específicos. 	sem função
2	\$	Entrar ou sair do menu (Configurações de parâmetros)Salvar parâmetros	sem função
3	∑ ▼	Executar procedimento de ajuste (calibração) predefinido	sem função
4	昌	 Imprimir valor do display Imprimir configurações de menu do usuário ativo Transferir dados 	sem função
5	ΔΔ	 Para retroceder (rolar para cima) dentro dos tópicos de menu ou seleções de me- nu Diminuir os parâmetros (numéricos) no menu e nas aplicações 	 Para selecionar a aplicação de pesagem Diminuir rapidamente parâmetros (numéricos) dentro do menu e em aplicações

N.º	Tecla	Pressione brevemente (menos de 1,5 s) €	Pressione e mantenha pressionado (mais de 1,5 s)
6	+ F1	 Navegar para adiante (rolar para baixo) dentro dos tópicos de menu ou nas sele- ções de menu Aumentar parâmetros (numéricos) dentro do menu e em aplicações 	 Para selecionar a aplicação F1 designada e inserir as configurações de parâmetro da aplicação. Designação da aplicação F1 padrão: Contagem de peças Aumentar rapidamente parâmetros (numéricos) dentro do menu e em aplicações
7	\ \) F2	 Com entradas: rolar para baixo Navegar pelos tópicos de menu ou seleções de menu Para alternar entre unidade 1, valor armazenado (quando selecionado), unidade 2, (quando diferente da unidade 1) e a unidade da aplicação (se houver) 	 Para selecionar a aplicação F2 designada e inserir as configurações de parâmetros da aplicação. Designação da aplicação F2 padrão: Pesagem porcentual
8	F3	 Para entrar ou sair da seleção do menu (do / para o tópico do menu) Para inserir parâmetro da aplicação ou trocar para o próximo parâmetro Para confirmar parâmetro 	 Para selecionar a aplicação F3 designada e inserir as configurações de parâmetros da aplicação. Designação da aplicação F3 padrão: Formulação
9	ON/OFF →0/T←	LigarZero/Tara	Desligar
10	С	Cancelar e sair do menu sem salvar (uma etapa atrás no menu).	sem função

3.4 Painel da Tela



Ícones de Aplicações						
0	Menu bloqueado	₩.	Aplicação "Formulação / Total Líquido"			
₽	Configuração de menu ativada	Aplicação "Totalização"				
$\overline{\Delta}\overline{\Delta}$	Aplicação "Pesagem"	<u>√\</u> t	Aplicação "Pesagem dinâmica"			
***	Aplicação "Contagem de Peças"	F×∎	Aplicação "Fator de multiplicação"			
%	Aplicação "Pesagem porcentual"	F÷∎	Aplicação "Fator de divisão"			

Ícones de Aplicações						
46	Aplicação "Pesagem de verificação"	P	Aplicação "Densidade"			
<u>.11</u>	Aplicação "Estatística"					

Nota

Durante	a execuçã	ão de un	na aplicação, o ícone c	le aplic	ação co	rrespondente ap	arece no	ı parte superior da tela.	
Ícones o	de Status	}							
M	Indica o	valor ar	mazenado (Memória)		3	Lembrete de m	Lembrete de manutenção		
Net	Indica v	alores de	Peso líquido		((•))	Feedback acús ativado	stico de t	eclas pressionadas	
¥	Ajustes i	iniciados	s (calibração)		W1	Intervalo de pe de duas faixas	_	(Somente modelos	
FACT	FACT ati	vado			W2	Intervalo de pe de duas faixas	_	? (Somente modelos	
₽	Aplicações "Diagnósticos" e "Verificação"			0"				a, 2/3, 1/3, descarre- os operados por bate-	
Campo	de Valor	do Peso	e Auxílio de Pesager	n					
_	Indica valores negativos					Colchetes para indicar dígitos não certificados (somente modelos aprovados)			
0	Indica v	alores in	stáveis			Marcação de peso nominal ou desejado			
*	Indica v	alores co	alculados		+	Marcação de limite de tolerância T+		tolerância T+	
					1	Marcação de limite de tolerância T-		tolerância T-	
Campo	Unidade								
		g	grama	ozt	onça	troy	tls	Taels de Cingapura	
		kg	quilograma	GN	grão		tit	Taels de Taiwan	
		mg	miligrama	dwt	penn	yweight	tola	tola	
		ct	quilate	mom	mom	me	baht	baht	
		lb	libra	msg	mesg	hal			
			I	1		1	1		

tlh

Taels de Hong Kong

onça

ΟZ

4 Configurando a Balança



A balança deve ser desconectada da fonte de alimentação ao se executar todo o trabalho de montagem e configuração.


4.1 Desembalagem e Inspeção da Entrega


- 1 Abra a embalagem e remova todos os componentes com cuidado.
- 2 Verifique os itens entregues.

O escopo de entrega padrão contém os seguintes itens:

Componentes		Plataforma S				Plataforma L	
		0,1 mg	1 mg	0,01 g	0,1 g	0,1g/1g	2g/5g
Capela de proteção	236 mm	1	_	_	_	_	_
	168 mm	_	1	-	_	-	_
Prato de pesagem	Ø 90 mm	1	_	_	_	_	_
	127 x 127 mm	_	1	_	_	_	_
	170 x 200 mm	-	_	1	_	_	_
	190 x 226 mm	-	-	-	/	_	_
	246 x 351 mm	-	-	-	_	1	1
Elemento da capela	de proteção	1	-	1	_	_	_
Suporte do prato		1	1	1	1	_	_
Placa inferior		1	1	_	_	_	_
Cobertura protetora		1	1	1	1	1	1
Adaptador CA universal (específico do pa-		1	1	1	1	_	_
Cabo de energia montado específico do país		_	-	_	_	1	1
Manual de instruções impresso ou em CD- ROM dependendo do país		1	1	1	1	1	1
Guia Rápido		1	1	1	1	1	✓
Declaração CE de conformidade		1	1	1	1	1	1

4.2 Instalando os Componentes





Balanças com capacidade de leitura de 0,1 mg, plataforma S com protetor de ventos (236 mm)

Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:

Nota: Empurre o vidro lateral para trás o máximo possível e segure o protetor de ventos (1) com as duas mãos nas barras na parte superior.

- 2 Coloque o protetor de ventos na balança.
- 3 Gire a trava do protetor de ventos para ⊕ (travar) e coloque a placa inferior (3).
- 4 Coloque o elemento do protetor de ventos (4) e o prato de pesagem (6) com suporte do prato (5).

Nota: Limpando o protetor de ventos, consulte a seção "Manutenção e limpeza".


Balanças com capacidade de leitura de 1 mg, plataforma S com protetor de ventos (168 mm)

Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:

Nota: Empurre o vidro lateral para trás o máximo possível e segure o protetor de ventos (1) com as duas mãos nas barras na parte superior.


- 2 Coloque o protetor de ventos na balança.
- 3 Gire a trava do protetor de ventos para ⊕ (travar) e coloque a placa inferior (3).
- 4 Coloque o prato de pesagem (5) com o suporte do prato (4).

Nota: Limpando o protetor de ventos, consulte a seção "Manutenção e limpeza".




Balanças com capacidade de leitura de 10 mg, plataforma S

- Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:
- Suporte do prato (1)
- Prato de pesagem (2)
- Elemento do protetor de ventos (3)




Balanças com capacidade de leitura de 0,1 mg, plataforma S

- Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:
- Suporte do prato (1)
- Prato de pesagem (2)



Balanças com capacidade de leitura de até 1 mg, plataforma L

Coloque o prato de pesagem (1) na balança.



Balanças com capacidade de leitura a partir de 2 mg, plataforma L


Coloque o prato de pesagem (1) na balança.

4.3 Selecionando o Local e o Nível da Balança

A sua balança é um instrumento de precisão e agradecerá por um local ideal retribuindo com alta precisão e confiabilidade.

4.3.1 Selecionando o Local

Selecione uma posição estável e livre de vibrações, o mais horizontal possível. A superfície deve ser capaz de suportar com segurança o peso de uma balança totalmente carregada.









Observe as condições ambiente (consulte Dados Técnicos)


Evite o seguinte:

- Luz solar direta
- Correntes de ar fortes (por exemplo, de ventiladores ou ar condicionado)
- Flutuações de temperatura excessivas

4.3.2 Nivelando a Balança








As balanças possuem um indicador de nível e dois (Plataforma S) ou quatro (Plataforma L) pés de nivelamento ajustáveis para compensar ligeiras irregularidades na superfície da bancada de pesagem. A balança está exatamente na horizontal quando a bolha de ar estiver no meio do vidro de nível.

Nota: A balança deverá ser nivelada e ajustada toda vez que mudar para um novo local.

Balanças com plataforma S e capacidade de leitura de 0,1 mg e 1 mg

 Ajuste os dois pés de nivelamento da maneira apropriada até a bolha de ar parar exatamente no meio do vidro:

Bolha de ar às	"12 horas"	Gire os dois pés no sentido horário
Bolha de ar às	"3 horas"	Gire o pé esquerdo no sentido horário e o pé direito no senti- do anti-horário
Bolha de ar às	"6 horas"	gire os dois pés no sentido anti-horário
Bolha de ar às	"9 horas"	gire o pé esquerdo no sentido anti-horário e o pé direito no sentido horário



Balanças com plataforma S e capacidade de leitura de 10 mg e 0,1 a

- 1 Remova as braçadeiras (A) dos pés de segurança girando-as para fora.
 - **Nota:** Gire as braçadeiras (A) para fora o máximo possível (~ 90°) para os pés poderem ser movidos livremente.
- 2 Agora nivele a balança girando os dois parafusos de nivelamento (B) até a bolha de ar ficar no círculo interno do indicador de nível (consulte o procedimento acima).
- 3 Prenda os pés de segurança girando as braçadeiras (A) para dentro o máximo possível.

Balanças com plataforma J

 Alinhe a balança horizontalmente girando os parafusos de nivelamento do alojamento da balança até a bolha de ar ficar no círculo interno do indicador de nível.

4.4 Fonte de Alimentação

A sua balança é fornecida com um adaptador CA específico do país ou com um cabo de energia específico do país. A fonte de alimentação é apropriada para todas as tensões na faixa: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz (para saber as especificações exatas, consulte a seção "Dados Técnicos").



Primeiramente, verifique se a tensão de linha local está na faixa de 100 - 240 V CA, 50/60 e se o plugue de energia encaixa na conexão da fonte de alimentação local. **Se não for o caso, não conecte de modo algum a balança ou o adaptador CA na fonte de alimentação**, mas entre em contato com o revendedor METTLER TOLEDO responsável.




Importante:

- Antes de operá-lo, verifique todos os cabos para ver se há danos.
- Conduza os cabos de modo que n\u00e3o fiquem danificados e n\u00e3o interfiram com o processo de pesagem!
- Tome cuidado porque o adaptador CA não pode entrar em contato com líquidos!
- O plugue de energia deve estar sempre acessível.



Deixe a balança aquecer durante 30 minutos (60 minutos para os modelos de 0,1 mg) para se adaptar às condições ambientes.



Conecte o adaptador CA no soquete de conexão na parte de trás da balança (consulte a figura) e na linha de energia.

4.5 Operação por Bateria

As balanças com bateria recarregável incorporada podem, em condições operacionais normais, trabalhar independentemente da linha de energia CA durante aproximadamente 8 horas. Imediatamente ao ser interrompida a fonte de alimentação CA, por exemplo, ao ser desconectado o plugue do cabo de energia ou se houver uma falha de energia, a balança automaticamente opera a operação por bateria. Quando a fonte de alimentação CA for restaurada, a balança reverte automaticamente para operação por energia CA.




totalmente carregada



2/3 carregado



1/3 carregado



descarregado

Quando a balança estiver operando com sua bateria, o símbolo de bateria acende na tela. O número de segmentos que são acesos indica a condição da bateria (3 = totalmente carregada, 0 = descarregada). Quando as baterias estiverem quase completamente descarregadas, o símbolo de bateria pisca.

O carregamento da bateria incorporada é indicado com o enchimento de todos os três níveis continuamente. Após o carregamento estar concluído, o símbolo de bateria apaga. A bateria está protegida contra sobrecarga, por isso a balança pode ficar conectada permanentemente na linha de energia CA.

Nota: A bateria recarregável incorporada não pode ser substituída pelo usuário. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da METTLER TOLEDO.

4.6 Transportando a balança

Desligue a balança e remova o cabo de energia e qualquer cabo de interface da balança. Consulte as observações na Seção "Selecionando o local" com relação à escolha de um local ideal.

Transportando por Curtas Distâncias



Para balanças com protetor de ventos: Observe as seguintes instruções para transportar sua balança por uma curta distância para um novo local: Nunca levante a balança pelo protetor de ventos. A protetor de ventos não está presa o suficiente na balança.

Transportando por Longas Distâncias

Para transportar ou enviar sua balança por longas distâncias, use a embalagem original completa.

4.7 Pesagem por Baixo da Balança

As balanças são equipadas com um kit para realizar pesagens abaixo da superfície de trabalho (pesagem abaixo da balança).




Atenção:

- Não coloque a balança sobre o parafuso de localização do suporte do prato (modelos de 0,1 mg e 1 mg).
- Modelos com capela de proteção: Levante a capela de proteção da plataforma de pesagem com cuidado e coloque-a ao lado.



Nota:

- Para pesagem por baixo da balança com modelos de Plataforma L será necessário o gancho 11132565 da linha de acessórios.
- Pesagem por baixo da balança não é possível com modelos "MS-KL".



- 1 Desligue a balança e remova o cabo de alimentação e qualquer cabo de interface da balança.
- 2 Remova o elemento da capela de proteção (modelos de 10 mg).
- 3 Remova o prato de pesagem e o suporte do prato.
- 4 Remova a placa inferior e destrave a capela de proteção (modelos com capela de proteção). Levante a capela de proteção da plataforma de pesagem com cuidado e coloque-a ao lado.
- 5 Vire a balança de lado com cuidado.
- 6 Remova e guarde os dois parafusos (A) e a placa da tampa (B). O kit para pesagens está agora acessível.
- 7 Vire a balança para sua posição normal e simplesmente reinstale todos os componentes na ordem rever-

4.8 Requisitos Gerais

4.8.1 Ligar a Balança

Antes de trabalhar com a balança, ela deve ser aquecida de modo a obter resultados de pesagem precisos. Para atingir a temperatura operacional, a balança deve ser conectada à fonte de alimentação por pelo menos

- 30 minutos em balanças com resolução de 0,001 g (0,01 ct) para 5 g.
- 60 minutos em balanças com resolução de 0,1 mg (0,001 ct) e melhor.

4.8.2 Ajustar a Balança

Para obter resultados de pesagem precisos, a balança deve ser ajustada para corresponder à aceleração gravitacional em seu local e dependendo das condições ambiente. Depois de atingir a temperatura operacional, o ajuste é necessário

- antes de usar a balança pela primeira vez.
- quando a balança (resolução de 0,1 mg) foi desconectada da fonte de alimentação ou em caso de falha de energia.
- após a troca de local.
- em intervalos regulares durante o serviço de pesagem.

A este respeito, consulte também

• Ligar a Balança (Página 20)

4.9 Ajuste (Calibração)

Atenção

Antes de ajustar a balança, ela deve ser aquecida.

A este respeito, consulte também

• Requisitos Gerais (Página 20)

4.9.1 Ajuste FACT Totalmente Automático

Nota: Em modelos somente com FACT.


A **configuração de fábrica** é **FACT** (**F**ully **A**utomatic **C**alibration **T**echnology) com ajuste totalmente automático com o peso interno (consulte também a seção "O Menu").

A balança ajusta-se automaticamente:

- após a fase de aquecimento na conexão com a fonte de alimentação.
- Quando uma mudança nas condições ambiente, por exemplo, a temperatura, puder levar a um desvio observável da medição.
- em um tempo predefinido (consulte o tópico de menu "FACT")
- intervalo de tempo. (com modelos OIML aprovados com classe de precisão II)

4.9.2 Ajuste Manual com Peso Interno

Nota: Somente em modelos com peso interno (consulte os dados técnicos).



Requisito: Para executar essa operação, no tópico de menu "**CAL**" (Ajuste) do menu avançado "**AJUST.INT**" deverá estar selecionado.

- 1 Limpar o prato de pesagem
- 2 Pressione << []>> para executar "Ajuste Interno".

A balança ajusta-se automaticamente. O ajuste estará concluído quando a mensagem "AJ. FEITO" aparecer brevemente na tela. A balança retorna à última aplicação ativa e está pronta para operação.

Modelo de impressão do ajuste usando peso interno:

```
--- Ajuste Interno ---
21.Jan 2009 12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança

MS4002S

N°. Série 1234567890


Temperatura 22.5 °C
Dif 3 ppm

Ajuste concluído
```

4.9.3 Ajuste Manual com Peso Externo

Nota: Devido à legislação de certificação, os modelos aprovados não podem ser ajustados com um peso externo * (depende da legislação de certificação dos países selecionados).

^{*} exceto modelos aprovados com classe I de precisão OIML.



Requisito: Para executar essa operação, no tópico de menu "**CAL**" (Ajuste) do menu avançado "**AJUST.EXT**" deverá estar selecionado.

Nota

Recomendamos desabilitar o FACT.

- 1 Prepare o peso de ajuste necessário.
- 2 Descarregue o prato de pesagem.
- 3 Pressione <<<>>> brevemente para executar "Ajuste Externo". O valor do peso de ajuste (predefinido) necessário pisca na tela.
- 4 Posicione o peso de ajuste no centro do prato. A balança ajusta-se automaticamente.
- 5 Quando "0,00 g" piscar, remova o peso de ajuste.

O ajuste estará concluído quando a mensagem "AJ. FEITO" aparecer brevemente na tela. A balança retorna à última aplicação ativa e está pronta para operação.

Modelo de impressão do ajuste utilizando peso externo:



4.9.4 Ajustes Finos do Cliente

Atenção

Esta função deve ser executada apenas por pessoal treinado.


A função ajustes finos do cliente "AJUS.P.CLI" permite ajustar o valor do peso de ajuste interno com seu próprio peso de ajuste. A faixa ajustável do peso de ajuste é possível somente em uma faixa muito pequena. Ajustes finos do cliente afetam a função de ajuste interno. Os ajustes finos do cliente podem ser desativados a qualquer momento.

Nota

- Este recurso está disponível somente em modelos com peso interno.
- Devido à legislação de certificação, modelos aprovados não podem ser ajustados com ajustes finos do cliente (depende da legislação de certificação dos países).

- Use pesos certificados.
- Balança e peso de teste precisam estar em temperatura operacional.
- Observe as condições ambientais corretas.

Executar ajustes finos do cliente



- ► A balança está sob condição de medição.
- Prepare o peso de ajuste necessário.
- 2 Descarregue o prato de pesagem.
- 3 Selecione no menu "AVANCADO": AJUS.P.CLI
- 4 Confirme "AJUS.P.CLI" com «——)».
- Para executar esta operação selecione "EXECUTAR"
- 6 Inicie o Ajuste com «← J»
 - □ "DEF.REF." aparece brevemente.
 - ⇒ O último valor salvo pisca no display.
- 7 Selecione o peso de ajuste desejado.
 - Para configuração grosseira, pressione «
 » para alterar o valor.
 - Para configuração fina, pressione «+» para aumentar o valor ou pressione "-" para diminuir o valor.
- 8 Pressione e segure « J» para confirmar e executar "AJUS.P.CLI".
 - O valor de peso de ajuste necessário piscará no display. Isto pode levar algum tempo.
- 9 Coloque o peso de ajuste necessário no centro do prato.
- 10 Remova o peso de ajuste quando o zero estiver piscando.
- 11 Aguarde até "AJ. FEITO" aparecer brevemente.
- O ajuste estará concluído quando a mensagem "AJ. FEITO" aparecer brevemente no display. A balança retorna à última aplicação ativa e está pronta para operação.
- Se a mensagem de erro "PESO DE AJUSTE ERRADO" aparecer, o peso não está dentro da faixa de valor permitido e não pode ser aceito. "AJUS.P.CLI" não pode ser executado.

Nota

Não é necessário armazenar o ajuste.

Desativar os ajustes finos do cliente

- 1 Selecione no menu "ADVANCE.": "AJUS.P.CLI".
- 2 Confirme "AJUS.P.CLI" com «←J».
- 3 Para executar esta operação selecione "REINIC."
- 4 Inicie **REINIC.** pressionando «← J»
 - ⇒ "NAO?" aparece.
- ➡ O ajuste estará concluído quando a mensagem "AJ. FEITO" aparecer brevemente no display. A balança retorna à última aplicação ativa e está pronta para operação com ajuste inicial.


5 Pesagem Simples



Esta seção mostra como realizar pesagens simples e como é possível acelerar o processo de pesagem.

5.1 Ligando e Desligando a Balança

Ligar



Conectar à corrente elétrica

- 1 Remova qualquer carga do prato de pesagem.
- 2 Conecte a balança através de um adaptador CA à corrente elétrica.


A balança executa um teste do display (todos os segmentos do display acendem brevemente), "**B. VINDO**", versão do Software, **Carga máxima** e **Resolução** aparece brevemente. (Inicializar somente em modo "**COMPLETO**")

Após o tempo de aquecimento, a balança está pronta para pesagem ou para operação com a última aplicação ativa, **consulte** Requisitos Gerais (Página 20).

Corrente elétrica (modo de espera)

Pressione «On».

A balança está pronta para pesagem ou para operação com a última aplicação ativa. Balanças aprovadas executarão o zero inicial.




Operada por baterias

- Remova qualquer carga do prato de pesagem.
- 2 Pressionar e manter pressionado «On»

A balança executa um teste do display (todos os segmentos do display acendem brevemente), "**B. VINDO**", versão do Software, **Carga máxima** e **Resolução** aparece brevemente. (Inicializar somente em modo "**COMPLETO**")

Após o tempo de aquecimento, a balança está pronta para pesagem ou para operação com a última aplicação ativa, **consulte** Requisitos Gerais (Página 20).

Desligar




- Pressione e segure a tecla «Off» até "DESLIGAR" aparecer no display. Solte a tecla.
- ⇒ Balanças ligadas à corrente mudam para o modo de espera.
- ⇒ Balanças operadas por baterias desligam completamente.

Nota:


- Após ligar no modo de espera, sua balança não precisa de tempo de aquecimento e está imediatamente pronta para a pesagem.
- O modo de espera não é possível com balancas aprovadas (apenas disponível em países selecionados).
- Se a balança desligar após um período pré-selecionado, o display ficará levemente aceso e mostrará a data, a hora, a carga máxima e resolução.
- Se a balança for desligada manualmente, o display ficará desligado.
- Para desligar completamente as balanças operadas por corrente, elas deverão ser desconectadas da fonte de alimentação.

5.2 Executando uma Pesagem Simples



- 1 Pressione «→ 0/T ←» para zerar a balança.
 Nota: Se a balança não estiver no modo de pesagem, pressione e mantenha pressionada a tecla << \(\overline{\Lambda}\)\(\overline{\Lambda}\)>> até "PESAGEM" aparecer na tela. Solte a tecla. A balança está no modo de pesagem e configurada para zero.
- 2 Coloque a amostra de pesagem no prato de pesagem.
- 3 Aguarde até o detector de instabilidade o desaparecer e o bipe de estabilidade soar.
- 4 Leia o resultado.

5.3 Configuração Zero / Tara




Configuração zero

- Descarregue a balança.
- 2 Pressione → 0/T ← para configurar a balança para zero. Todos os valores de peso são medidos em relação a esse ponto zero (consulte o tópico de menu "ZERO RNG").

Nota: Use a tecla de ajuste zero $\rightarrow 0/T \leftarrow$ antes de começar uma pesagem.





Tara

Se estiver trabalhando com um recipiente de pesagem, primeiro ajuste a balança para zero.


- Coloque o recipiente vazio na balança. O peso é exibido.
- 2 Pressione «→0/T←» para determinar a tara da balança.

"0,00 g" e "**Líquido**" aparecem na tela. "**Líquido**" indica que todos os valores de peso exibidos são valores líquidos.

Nota:

- Se o recipiente for removido da balança, o peso da tara será mostrado como um valor negativo.
- O peso da tara permanece armazenado até a tecla «→0/T ←» ser pressionada novamente ou a balança ser desligada.
- Com as balanças METTLER TOLEDO DeltaRange, a faixa fina com seus incrementos de tela 10 vezes menores (dependendo do modelo) está disponível novamente após cada operação de tara.

5.4 Balanças METTLER TOLEDO DeltaRange




As balanças METTLER TOLEDO DeltaRange têm uma faixa fina móvel com incrementos de tela 10 vezes menores na sua faixa de pesagem inteira. Nessa faixa fina uma casa decimal adicional sempre aparece na tela.

A balança opera na faixa fina

- após ser ligada.
- após cada operação de tara.

Se a faixa fina for excedida, a tela da balança muda automaticamente para incrementos de tela mais grosseiros.

5.5 Mudando Unidades de Peso




A tecla « pode ser usada a qualquer momento para alternar entre unidade de peso "UNID. 1", valor "RELEMB." (se selecionado) e unidade de peso "UNID. 2" (se diferente da unidade de peso 1) e a unidade da aplicação (se houver).

5.6 Consultar Peso Armazenado

A balança armazena pesos estáveis com um valor de tela absoluto maior que 10d.

Requisito: A função RELEMB. deve estar ativada no menu.



- 1 Carregue a amostra no prato de pesagem. A tela mostra o valor do peso e armazena o valor estável.
- 2 Remova a amostra de pesagem. Quando o peso for removido, a tela mostra zero.
- 3 Pressione « ». A tela mostra durante 5 segundos o último valor de peso estável armazenado junto com os símbolos de asterisco (*) e memória (M). Após 5 segundos a tela volta para zero. Isso pode ser repetido inúmeras vezes.

Exclua o último valor de peso

Assim que um novo valor de peso estável for exibido, o valor armazenado antigo é substituído pelo novo valor de peso. Ao pressionar • « • 0/T • o valor armazenado é configurado para 0.

Nota: Se a energia for desligada, o valor armazenado é perdido. O valor armazenado não pode ser impresso.

5.7 Pesagem com o Weighing-in Aid



O Weighing-in Aid é um indicador gráfico dinâmico que mostra a quantia usada da faixa de pesagem total. Assim, em uma visão rápida é possível reconhecer quando a carga na balança chega perto da carga máxima.

5.8 Imprimir / Transmitir Dados



Pressionar a tecla «) transmite os resultados da pesagem pela interface, por exemplo, para uma impressora ou um PC.

6 O Menu

6.1 O que há no Menu?



O Menu permite que a balança corresponda às suas necessidades específicas de pesagem. No menu é possível alterar as configurações da balança e ativar funções. O menu principal tem 4 menus diferentes e esses contém 47 **tópicos** diferentes, cada um permite diversas possibilidades de **seleção**. Para o Menu "**PROTEG.**" consulte o capítulo "Descrição de tópicos de menu" na seção "Menu principal".

Nota: Consulte o Guia Rápido para obter a visão geral gráfica do menu (Mapa do Menu) com todas as possibilidades de configuração.

Menu "BASICO"

Tópico	Descrição
DATA	Configurando a data atual.
HORA	Configurando a hora atual.
UNID. 1	Especificação da 1ª unidade de peso na qual a balança deverá mostrar o resultado.
UNID. 2	Especificação da 2ª unidade de peso na qual a balança deverá mostrar o resultado.
BIPE. TCL.	Configurando o nível de bipe da tecla.
BIPE. EST	Configurando o nível de bipe de estabilidade.
REINIC.	Restabelecer as configurações de fábrica.

Menu "AVANCADO"


Tópico	Descrição
WEIG.MODE	Adaptar a balança ao modo de pesagem.
AMBIENT.	Configurar a balança às condições ambientais.
CAL	Configurações do tipo de ajuste (calibração).
AJUS.P.CLI	Executar ajustes finos do cliente.
FACT	Configurações para o ajuste totalmente automático da balança com base em um horário selecionado.
BIP FACT PRT.	Ligar ou desligar a impressão FACT automática.
FOR. DATA	Configurar o formato da data.
FOR. DATA	Pré-seleção do formato da hora.
RELEMB.	Ativar ou desativar a aplicação "Armazenar" para armazenar pesos estáveis.
DESLIGAR	Configurar o tempo após o qual a balança deve ser desligada automaticamente.
BCKLIGHT	Configurar o período após o qual a iluminação de fundo do display deverá ser desligada automaticamente.
TELA	Ajustando o brilho e o contraste do display.
AUTOZERO	Ativar ou desativar a correção de zero automática (Autozero).
ESC. ZERO	Configurar o limite de zero da tecla zero/tara.
IDIOMA	Configurar o Idioma preferencial.
ATRIB.:F1	Seleção da aplicação da tecla F1 designada e inserção de suas configurações de parâmetros.
ATRIB.:F2	Seleção da aplicação da tecla F2 designada e inserção de suas configurações de parâmetros.
ATRIB.:F3	Seleção da aplicação da tecla F3 designada e inserção de suas configurações de parâmetros.
DIAGNOS.	Inicializar uma aplicação de diagnóstico.
IC. SERV	Ligar e desligar o ícone de serviço (lembrete de serviço).
SRV.D.RST	Redefinir a data e as horas de serviço (lembrete de serviço).

Menu "INTERF."

WEILU INTERF.	
Tópico	Descrição
RS232	Sincronizar a interface serial RS232C a uma unidade periférica.
CAB.	Configuração do cabeçalho para impressão de valores individuais.
UNICO	Configuração das informações para impressão de valores individuais.
L.ASSIN	Configuração do rodapé para impressão de valores individuais.
LINHA	Configurando a alimentação de linha para a impressão de valores individuais.
ZER. IMP.	Configuração da função de impressão automática para imprimir zero.
CONF.COM	Configuração do formato de comunicação de dados da interface serial RS232C.
TAXABAUD	Configuração da velocidade de transferência da interface serial RS232C.
BIT/PAR.	Configuração do formato de caracteres (Bit/Paridade) da interface serial RS232C.
STOP BIT	Configuração do formato de caracteres (stop bit) da interface serial RS232C.
HD. SHAKE	Configuração do protocolo de transferência (Handshake) da interface serial RS232C.
RS F.D.L.	Configuração do formato do fim de linha da interface serial RS232C.
CAR. RS	Configuração do conjunto de caracteres da interface serial RS232C.
USB	Correspondendo a interface USB a uma unidade de periférico. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
USB COM.S.	Configurando o formato de comunicação de dados da interface USB. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
USB F.D.L.	Configurando o formato de fim de linha da interface USB. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
CAR. USB	Configurando o conjunto de caracteres da interface USB. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
INTERV.	Seleção do intervalo de tempo para pressionar a tecla de impressão simulada.

6.2 Operação do Menu

Nesta seção você aprenderá como trabalhar com o menu.



Selecione o Menu


- 1 Pressione «)» para ativar o menu principal. O primeiro menu "BA-SICO" é exibido (exceto se a proteção do menu estiver ativa).
- 2 Pressione « prepetidamente para mudar o menu (Rolando para cima/para baixo teclas «+» / «-»).
- 3 Pressione « para confirmar a seleção.

Nota: A seleção de menu "**BASICO**", "**AVANCADO**" ou "**INTERF.**" não pode ser salva. A seleção "**PROTEG.**" deve ser salva.



Selecione o Tópico de Menu

Pressione « ». O tópico de menu seguinte aparece na tela. Cada vez que « » ou a tecla «+» for pressionada, a balança muda para o tópico de menu seguinte; a tecla «-» para o tópico de menu anterior.




Alterar Configurações em um Tópico de Menu Selecionado

O símbolo ">>" piscando na tela indica opções selecionáveis disponíveis.

- Pressione «—». A tela mostra a configuração atual no tópico de menu selecionado. Cada vez que «—» ou «+» for pressionado, a balança avança para a próxima seleção; pressione «—» para a seleção anterior. Após a ultima seleção, a primeira é mostrada novamente.
- 2 Pressione «—I» para confirmar a configuração. Para armazenar a configuração, consulte Salvando Configurações e Fechando o Menu.

Alterar as Configurações em uma Seleção de Submenu

O mesmo procedimento que para tópicos de menu.



Princípio de Entrada de Valores Numéricos

- 1 Pressione « para dar entrada de valores numéricos.
- 2 Pressione « para selecionar um dígito ou um valor (dependendo da aplicação). O dígito ou o valor selecionado está piscando.
- 3 Para alterar dígitos ou valores, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.
- 4 Pressione « para confirmar a entrada.



Salvando as Configurações e Fechando o Menu

- 1 Pressione «🖓» brevemente para sair do tópico de menu.
- 2 Pressione «—I» para executar "SAL.:SIM". As alterações são salvas.
- 3 Pressione «—I» para executar "SAL.:NAO". As alterações não são salvas. Para alternar entre "SAL.:SIM" e "SAL.:NAO" pressione «—».



Cancelar

 Para sair do tópico de menu ou da seleção de menu sem salvar, pressione «C» (uma etapa atrás no menu).

Nota: Se nenhuma entrada for feita dentro de 30 segundos, a balança reverte para o último modo de aplicação ativo. As alterações não são salvas. Se forem feitas alterações, a balança pergunta "**SAL.:NAO**".

6.3 Descrição dos Tópicos de Menu

nesta seção podem ser encontradas informações sobre os tópicos de menu individuais e as seleções disponíveis.

6.3.1 Menu Principal

Selecionando o menu.

"BASICO"
"AVANCADO"

O menu "**BASICO**" pequeno para pesagem simples é exibido. O menu "**AVANCADO**" estendido para outras configurações de

pesagem é exibido.

"INTERF." É exibido o menu "INTERF." para todas as configurações de pa-

râmetros de interface dos dispositivos periféricos, por exemplo,

impressora.

"PROTEG." Proteção do menu. Proteção das configurações da balanca con-

tra manipulação não intencional.

"DESLIG."

A proteção do menu está desligada. (Configuração de fábrica)

LIGADO

A proteção do menu está ligada. O menu BASICO, AVANCADO e

INTERF. não são exibidos. Isso é indicado com "a" na tela.

Nota:

A seleção de menu "BASICO", "AVANCADO" ou "INTERF." não pode ser salva.

• Para ativar "PROTEG." "LIGADO" ou "DESLIG.", essa seleção deve ser salva.

6.3.2 Menu Básico

"DATA" - Data

Configurando a data atual de acordo com o formato de data.

Nota: Uma reinicialização da balança não alterará essa configuração.

"HORA" - Hora

Configurando a hora atual de acordo com o formato de hora

"+1H" Avance a hora atual em 1 hora (para ajustar ao horário de verão

ou de inverno). (Configuração de fábrica)

"-1H" Atrase a hora atual em 1 hora (para ajustar ao horário de verão

ou de inverno).

"AJ. HORA" Insira a hora atual.

Nota: Uma reinicialização da balança não alterará essa configuração.

"UNID. 1" - Unidade de Peso 1

Dependendo dos requisitos, a balança pode operar com as seguintes unidades (dependendo do modelo)

- Somente as unidades de peso permitidas pela legislação nacional apropriada são selecionáveis.
- Com balanças aprovadas, esse tópico de menu tem uma configuração fixada e não pode ser alterada.
- Tabela de conversão das unidades de peso, consulte o capítulo Apêndice.

Unidades:

Grama	dwt	Pennyweight
Quilograma	mom	Momme
Miligrama	msg	Mesghal
Quilate	tlh	Tael de Hong Kong
Libra	tis ⁴⁾	Tael de Cingapura
Onça (avdp)	tit	Tael de Taiwan
Onça (troy)	tola	Tola
Grão	baht	Baht
	Quilograma Miligrama Quilate Libra Onça (avdp) Onça (troy)	Quilograma mom Miligrama msg Quilate tih Libra tis 4) Onça (avdp) tit Onça (troy) tola

¹⁾ configuração de fábrica

²⁾ não com balanças de 0,01 mg, 0,1 mg e 1 mg

³⁾ com balanças de 0,01 mg, 0,1 mg e 1 mg

⁴⁾ o tael da Malásia tem o mesmo valor

"UNID. 2" - Unidade de Peso 2

Se for necessário mostrar os resultados da pesagem em modo de pesagem em uma unidade adicional, a segunda unidade de peso desejada pode ser selecionada a neste tópico de menu (dependendo do modelo). Unidades, consulte **UNID. 1**. Selecione "**NAO**" se não desejar usar "**UNID. 2**".

Nota: Somente as unidades de peso permitidas pela legislação nacional apropriada são selecionáveis.

"BIPE. TCL." - Bipe das Teclas

Este tópico de menu permite selecionar o volume do bipe das teclas. O bipe das teclas relacionado é emitido durante a configuração.

"MEDIO" Nível Médio (Configuração de fábrica)

"ALTO" Nível Alto

"DESLIG." Bipe desligado

"BAIXO" Nível Baixo

"BIPE. EST" – Bipe de Estabilidade

Se o símbolo de instabilidade desaparecer, o bipe de estabilidade torna-se ativo. Este tópico de menu permite pré-selecionar o volume do bipe de estabilidade.

"BAIXO" Nível Baixo (Configuração de fábrica)

"MEDIO" Nível Médio
"ALTO" Nível Alto
"DESLIG." Bipe desligado

"REINIC." - Redefinir as Configurações da Balança

Este tópico de menu permite restabelecer as configurações de fábrica.

Para alterar entre "SIM?" e "NAO?" pressione «S» (ou «+» ou «-»).

Nota: Uma reconfiguração da balança não alterará a configurações de "DATA", "HORA" e "ESC. ZERO".

6.3.3 Menu Avançado

"WEIG.MODE" – configurações de modo de pesagem

Esta configuração pode ser utilizada para adaptar a balança ao modo de pesagem.

"UNIVERS." Para todas as aplicações padrão de pesagem. (Configuração

de fábrica)

"DOSING" Para dosagem de produtos líquidos ou em pó. Com esta confi-

guração, a balança responde muito rapidamente às menores al-

terações no peso.

"AMBIENT." - Configurações do Ambiente

Esta configuração pode ser usada para colocar a balança em correspondência com as condições ambiente.

"PADRAO" Configuração para um ambiente de trabalho médio sujeito a va-

riações moderadas nas condições ambiente. (Configuração de

fábrica)

"INSTAVEL" Configuração para um ambiente de trabalho em que as condi-

ções estão mudando continuamente.

"ESTAVEL" Configurando para um ambiente de trabalho praticamente livre

de correntes de ar e vibrações.

"CAL" - Ajuste

Neste tópico de menu é possível pré-selecionar a função da tecla «🖫». A balança pode ser ajustada com pesos internos ou externos pressionando a tecla «🖫». Se houver uma impressora conectada à balança, os dados do ajuste são impressos.

"**Aj.DESL.**" O ajuste está **desligado**. A tecla «🖫» não tem função.

"AJUST.INT" Ajuste interno: o ajuste é realizado em um pressionamento de

tecla com o peso integrado (dependendo do modelo, consulte o

os dados técnicos).

"AJUST.EXT" Ajuste externo: o ajuste é realizado em um pressionamento de

tecla com um peso externo selecionável.

Nota: Esta função não está disponível para balanças aprovadas * (depende da legislação de certificação dos países seleciona-

dos).

* exceto modelos aprovados OIML com classe de precisão I.

"200,00 g" **Definindo o peso de ajuste externo:** define o peso do peso de

ajuste externo (em gramas).

Configuração de fábrica: depende do modelo.

"AJUS.P.CLI" - Ajustes finos do cliente

Neste tópico do menu você pode fazer o ajuste fino nos pesos internos. Mais informações consulte o capítulo Ajustes Finos do Cliente.

"EXECUTAR" Iniciar ajustes finos do cliente "AJUS.P.CLI".

"**REINIC.**" Desativar os ajustes finos do cliente após confirmar com **SIM?**.

NAO? Sem desativação.

SIM? Confirmar para desativação.

"FACT" – Ajuste Totalmente Automático

Ajuste (calibragem) interno totalmente automático **FACT** (**F**ully **A**utomatic **C**alibration **T**echnology) fornece ajuste totalmente automático da balança com base em critérios de temperatura e em horário pré-selecionado (dependendo do modelo, consulte os dados técnicos)

"HORA" Execute FACT (com horário selecionado).

"12:00" Especifique o horário para que ocorra um ajuste automático

completo todo dia.

Configuração de fábrica: 12:00 (de acordo com o formato de

nora)

"DESLIG." FACT está desligado.

"BIP FACT PRT." - Início Informe para Fact

Esta configuração especifica se um relatório de ajuste deve ser impresso automaticamente.

Nota: Este tópico de menu não afeta a impressão de ajustes com um peso de ajuste interno ou externo.

"DESLIG." Protocolo desligado: Se a balança ajustar automaticamente

(FACT), não é impresso um protocolo.

"LIGADO" Protocolo ligado: um registro é impresso após cada ajuste auto-

mático da balança (FACT).

Nota: O protocolo é impresso sem uma linha para assinaturas.

"FOR. DATA" – Formato de Data

Este tópico de menu permite pré-selecionar o formato de data.

Os seguintes formatos de data estão disponíveis:

Exemplos de tela Exemplos de impressão

"DD.MM.A" 01.02.2009 01.02.2009

"MM/DD/A"	02/01/09	02/01/2009
"A-MM-DD"	09-02-01	2009-02-01
"D.MMM A"	1.FEV.09	1.FEV 2009
"MMM D A"	FEV.1.09	FEV 1 2009

Configuração de fábrica: "DD.MM.A"

"FOR. DATA" – Formato de Hora

Este tópico de menu permite pré-selecionar o formato de hora.

Os seguintes formatos de data estão disponíveis:

	Exemplos de tela
"24:MM"	15:04
"12:MM"	15:04
"24.MM"	15.04
"12.MM"	15.04

Configuração de fábrica: "24:MM"

"RELEMB." - Consulta

Este tópico de menu permite ligar ou desligar a função "**RELEMB.**". Quando ativa a balança armazena o último peso estável se o valor absoluto de exibição for maior que 10d.

"DESLIG." "RELEMB." desligada (configuração de fábrica)

"LIGADO" "RELEMB." ligada

Nota: O valor armazenado é exibido com um asterisco e não pode ser impresso.

"DESLIGAR" – Desligamento Automático

Se a função desligamento automático estiver ativa, a balança desliga automaticamente após um período de inatividade pré-determinado (por ex. sem teclas pressionadas ou alterações de peso ocorrendo etc.) e passa para o modo de espera.

"A.DES. 10" min	Desligamento automático após 10 minutos de inatividade. (Configuração de fábrica)
"A.DES. –"	Desligamento automático não ativado.
"A.DES. 2" min	Desligamento automático após 2 minutos de inatividade.
"A.DES. 5" min	Desligamento automático após 5 minutos de inatividade.

"BCKLIGHT" – Iluminação de fundo

Neste tópico de menu, a iluminação de fundo da tela pode ser desligada manualmente. Se o desligamento automático estiver ativo, a iluminação de fundo desligará automaticamente após o período de inatividade selecionado expirar. A iluminação de fundo será reativada quando uma tecla for pressionada ou se o peso for alterado.

"L.D. LIGADO"	A iluminação de fundo sempre está ligada. (Configuração de fábrica)
"L.D. 30" s	Desligamento automático após 30 segundos de inatividade.
"L.D. 1" min	Desligamento automático após 1 minuto de inatividade.
"L.D. 2" min	Desligamento automático após 2 minutos de inatividade.
"L.D. 5" min	Desligamento automático após 5 minutos de inatividade.

"TELA" – Configurações da Tela

Este tópico de menu permite ajustar o brilho e o contraste da tela.

"BRILH." Para ajustar o brilho em etapas de 1%.

"50%" Configuração de fábrica: 50%

"CONTRAS." Para ajustar o contraste em etapas de 1%.

"**75%**" Configuração de fábrica: 75%

"AUTOZERO" – Configuração de Zero Automático

Este tópico de menu permite ligar ou desligar a configuração de zero automática.

"AUTOZERO" ligada (configuração de fábrica). A configuração

de zero automático corrige continuamente possíveis variações no ponto zero que poderão ser causadas por pequenas quanti-

dades de contaminação no prato de pesagem.

"DESLIG." "AUTOZERO" desligada. O ponto zero não é corrigido automati-

camente. Esta configuração é conveniente para aplicações espe-

ciais (por exemplo, medições de evaporação).

Nota: Com balanças aprovadas, esta configuração não está disponível (disponível somente em países selecionados).

"ESC. ZERO" - Faixa Zero

Esse tópico de menu permite definir um limite zero para a tecla « $\rightarrow 0/T \leftarrow$ ». Até e incluindo esse limite a tecla « $\rightarrow 0/T \leftarrow$ » executará um zero. Acima desse limite a tecla « $\rightarrow 0/T \leftarrow$ » executará uma tara.

"21g" Para configurar o limite superior da faixa de configuração de ze-

ro como peso na unidade de definição da balança. (**Configuração de fábrica:** 0,5 % da faixa de pesagem)

Nota: Com balanças aprovadas, essa configuração não está disponível e é fixa em 3e (disponível somente em países seleci-

onados).

Nota: Uma reinicialização da balança não alterará essa configuração.

"IDIOMA" - Idioma

Configuração de fábrica: Geralmente o idioma do país de destino (se disponível) ou inglês está configurado.

Os seguintes idiomas estão disponíveis:

"ENGLISH" Inglês "POLSKI" Polonês "DEUTSCH" Alemão "CESKY" Tcheco "FRANCAIS" Francês Húngaro "MAGYAR" "ESPANOL" "NEDERL." Espanhol Holandês

"ITALIANO" Italiano "BR.PORTUG." Português (Brasil)

"RUSSIAN" РУССКИИ Russo

"ATRIB.:F1" – Designar Tecla de Aplicação F1

Neste tópico de menu é possível designar uma aplicação para a tecla «**F1**». Os seguintes aplicativos estão disponíveis (dependendo do modelo):

"CONTAGEM" Contagem de peças (Configuração de fábrica)

"PORCENT." Pesagem percentual
"VERIF." Pesagem de verificação

"ESTAT." Estatística

"FORMULA" Formulação / Total Líquido

"TOTAL." Totalização

"DINAMICA" Pesagem dinâmica
"FATOR M" Fator de multiplicação
"FATOR D" Fator de divisão
"DENSID." Densidade

"ATRIB.:F2" - Designar Tecla de Aplicação F2

Neste tópico de menu é possível designar uma aplicação para a tecla «**F2**». Os seguintes aplicativos estão disponíveis (dependendo do modelo):

"PORCENT." Pesagem porcentual (Configuração de fábrica)

"VERIF." Pesagem de verificação

"ESTAT." Estatística

"FORMULA" Formulação / Total Líquido

"TOTAL." Totalização

"FATOR M" Pesagem dinâmica
"FATOR M" Fator de multiplicação
"FATOR D" Fator de divisão

"DENSID." Densidade

"CONTAGEM" Contagem de peças

"ATRIB.:F3" - Designar Tecla de Aplicação F3

Neste tópico de menu é possível designar uma aplicação para a tecla «**F3**». Os seguintes aplicativos estão disponíveis (dependendo do modelo):

"VERIF." Pesagem de verificação (Configuração de fábrica)

"ESTAT." Estatística

"FORMULA" Formulação / Total Líquido

"TOTAL." Totalização

"DINAMICA" Pesagem dinâmica
"FATOR M" Fator de multiplicação
"FATOR D" Fator de divisão
"DENSID." Densidade
"TESTE R." Testes periódicos
"CONTAGEM" Contagem de peças

"DIAGNOS." – Aplicação Diagnóstico

Neste tópico de menu é possível iniciar uma aplicação de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte o capítulo Aplicação "Diagnóstico".

Pesagem percentual

Os seguintes diagnósticos estão disponíveis:

"PORCENT."

"T.REPETIB" Teste de repetitividade (somente modelos com pesos internos)

"VISOR" Teste de tela
"T TEC." Teste de tela

"CAL.MOT. T" Teste de motor (somente modelos com pesos internos)

"HIST.BAL" Histórico da balança

"CAL.HIST" Histórico de Ajustes

"INFO.BAL" Informações da balança

"FORNEC." Informações do prestador de serviços

"IC. SERV" – Lembrete de Serviço

Este tópico de menu permite ligar ou desligar o lembrete de serviço "".".

"LIGADO" Lembrete de serviço "\" ligado (configuração de fábrica). Você

será informado após um tempo predefinido (por exemplo, um ano ou 8000 horas de operação) para chamar o serviço de recalibração. Isso será indicado pelo ícone de serviço piscando:

"\". (Configuração de fábrica)

"**DESLIG.**" Lembrete de serviço "\"," **desligado**.

"SRV.D.RST" - Reconfigurar Data de Serviço

Este tópico de menu permite reconfigurar a data e as horas de serviço.

Nota: Este tópico de menu está disponível no somente se "IC. SERV" a configuração "LIGADO" foi selecionada.

Para alternar entre "SIM?" e "NAO?" pressione «S» (ou «+» ou «-»)

6.3.4 Menu de interface

"RS232" - Interface RS232C 1)

Nesse tópico de menu é possível selecionar o dispositivo periférico conectado à interface RS232C e especificar como os dados são transmitidos.

Somente uma impressora possível.

 Consulte as definições recomendadas para a impressora que se encontram na seção "Apêndice", bem como o manual do usuário específico da impressora.

"IMP.ESTAV" Se a tecla «) for pressionada, o valor do próximo peso estável será impresso. (Configuração de fábrica)

"IMP.AUTO"

O valor de cada peso estável será impresso, sem pressionar a tecla «=».

"IMP.TODOS" Se a tecla « por pressionada, o valor do peso será impresso

independente da estabilidade.

"PC-DIR." Conexão com um PC: a balança pode enviar dados (como um

Teclado) para o PC utilizado para aplicativos de PC como o Ex-

cel.

Nota: A balança envia o valor do peso sem a unidade para o

PC.

"IMP.ESTAV" Se a tecla «🗐» for pressionada, o valor do próximo peso está-

vel será enviado seguido por um Enter. (Configuração de fábri-

ca)

"IMP.TODOS"

"ANFIT."

"IMP.AUTO" O valor de cada peso estável será enviado seguido de um Enter, sem pressionar a tecla «A.».

Se a tecla «🗐» for pressionada, o valor do peso será enviado

seguido por um Enter independente da estabilidade.

Conexão com um PC, Leitor de Código de Barras etc.: a balança

pode enviar dados ao PC e receber comandos ou dados do PC).

"ENV.DES." Modo de envio desligado (Configuração de fábrica)

"ENV.ESTAV" Se a tecla «A» for pressionada, o valor do próximo peso está-

vel será enviado.

"ENV.CONT" Todas as atualizações do valor do peso serão enviadas indepen-

dente da estabilidade, sem pressionar a tecla «🗐».

"ENV.AUTO" O valor de cada peso estável será enviado, sem pressionar a te-

cla «🖳».

"ENV.TODAS" Se a tecla «🗐» for pressionada, o valor do peso será enviado

independente da estabilidade.

"2 TELA" Conexão de uma unidade de tela auxiliar opcional

Nota: Os parâmetros de transmissão não podem ser seleciona-

dos. As configurações são definidas automaticamente.



Atenção:

 Se selecionar 2ª Tela "2 TELA", primeiramente certifique-se de que não há nenhum outro dispositivo conectado em COM1 como 2ª tela. Outros dispositivos poderiam ser danificados devido à tensão no Pino 9 do conector. Necessário para alimentar a 2ª tela (consulte o capítulo "Especificação da Interface")

"CAB." – Opções para o Cabeçalho de Impressão de valores individuais

Este tópico de menu permite especificar as informações que são impressas na parte superior da impressão de cada resultado de pesagem individual (após pressionar «=,»).

Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"NAO" O cabeçalho não deve ser impresso (**Configuração de fábrica**)

"DAT/HORA" Data e hora são impressos

"D/H/BAL" Data, hora e informações da balança (tipo de balança, SNR, ID

da balança) são impressos.

Nota: ID da balança somente se configurado.

"UNICO" – Opções de Impressão do Resultado de valores individuais

Este tópico de menu permite especificar as informações que devem ser impressas para cada resultado de pesagem individual (após pressionar «=>»).

Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"LIQUIDO" O valor do Peso Líquido da pesagem atual é impresso (Configu-

ração de fábrica)

"G/T/N" Os valores do Peso Bruto, o Peso da Tara e o Peso Líquido são

impressos

"L.ASSIN" — Opções do Rodapé de Impressão para a Linha de Assinatura dos valores individuais

Este tópico de menu permite configurar um rodapé para assinatura na parte inferior da impressão para cada resultado de pesagem individual (após pressionar «==]»).

Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"DESLIG." O rodapé de assinatura não será impresso. (Configuração de

fábrica)

"LIGADO" O rodapé de assinatura é impresso

"LINHA" – Opções para Completar a Impressão de valores individuais

Esse tópico de menu permite especificar o número de linhas em branco para completar a impressão (alimentação de linha) do resultado de cada pesagem individual (após pressionar «==,»).

Nota: Esse tópico de menu estará disponível somente se a configuração "IMPRESS." for selecionada.

"O" Números possíveis de linhas em branco: 0 a 99 (**Configuração**

de fábrica = 0

"ZER. IMP." – Opcões para "IMP.AUTO" 1)

"MT-PM"

Este tópico de menu permite especificar a função de impressão automática "IMP.AUTO" para impressão zero "SIM" ou "NAO".

"DESLIG." Zero não deve ser impresso (Zero +/- 3d) (Configuração de fá-

brica)

"LIGADO" Zero é sempre impresso

Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a função "**IMP.AUTO**" do "**IMPRESS.**" ou "**PC-DIR.**" foi selecionada.

"CONF.COM" – Opções para o Formato de Comunicação de Dados (RS232C)("ANFIT.") 1)

Esse tópico de menu permite definir o formato dos dados de acordo com o dispositivo periférico conectado. **Nota:** Esse tópico de menu estará disponível somente se a configuração "**ANFIT.**" for selecionada.

"MT-SICS"

O formato de transferência de dados MT-SICS é usado. (Configu-

ração de fábrica)

Para obter mais informações, consulte a seção "Funções e Comandos de Interface MT-SICS"

mandos de Interface MT-SICS".

Os seguintes comandos de balança PM são suportados:

S Enviar valor

SI Enviar valor imediato

SIR Enviar valor imediato e repetir

SR Enviar valor e repetir

SNR Enviar valor seguinte e repetir

T Tara

TI Tarar imediatamente

B Base *)

MI Modificar a vibração ambiente
MZ Modificar Zero Automático

M Redefinição de configurações modificadas

ID Identificar CA Calibrar

D Exibir (somente símbolos N e G disponíveis)

*) Limitação:

- Valores negativos s\u00e3o limitados ao valor de tara atual.
- Comando B é aditivo.
- A soma dos valores B mais a tara anterior, antes de um valor "TA", "T" ou "Z" ser enviado, deve ser menor do que o intervalo total de pesagem.

"SART" Os seguinte

Os seguintes comandos Sartorius são suportados:

K Condições ambiente: muito estáveis

L Condições ambiente: estáveisM Condições ambiente: instáveis

N Condições ambiente: muito instáveis

O Bloquear chaves

P Chave de impressão (impressão; auto impressão; ativar

ou bloquear)

Q Aviso sonoro

R Desbloquear chaves

- S Reiniciar/auto-teste
- T Chave de taragem
- W Calibração/ajuste (depende das definições do menu) *)
- Z Calibração/ajuste interno**)
- fO_ Chave de função (F)
- fl_ Chave de função (CAL)
- s3 Chave C
- xO_ Executar calibração interna**)
- x1_ Imprimir modelo da balança/escala
- x2_ Imprimir número de série da célula de pesagem
- x3_ Imprimir versão do software

Mapeamento da funcionalidade

Programação "AN- Programação da impressora Sartorius

FIT.":

"ENV.DES." não se aplica

"ENV.ESTAV" imprimir manualmente com estabilidade
"ENV.TODAS" imprimir manualmente sem estabilidade
"ENV.CONT" imprimir automaticamente sem estabilida-

de

"ENV.AUTO" similar aplicável para imprimir automati-

camente quando a carga é trocada

"TAXABAUD" - taxa de bauds da RS232C 1)

Este tópico de menu permite configurar a transmissão de dados para diferentes periféricos RS232C. A taxa de bauds (taxa de transferência de dados) determina a velocidade de transmissão através da interface serial. Para uma transmissão de dados livre de problemas, os dispositivos de envio e de recepção devem estar configurados para o mesmo valor.

As seguintes configurações estão disponíveis:

600 bd, 1200 bd, 2400 bd, 4800 bd, 9600 bd, 19200 e 38400 bd. (padrão: **9600 bd**)

Nota:

- Não visível para a 2^a tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"BIT/PAR." - Bit/Paridade RS232C 1)

Nesse tópico de menu é possível definir o formato de caracteres do dispositivo periférico serial RS232C conectado.

"8/NO" 8 bits de dados/nenhuma paridade (**Configuração de fábrica**)

"7/NO" 7 bits de dados/nenhuma paridade
"7/MARK" 7 bits de dados/marca de paridade
"7/SPACE" 7 bits de dados/espaço de paridade
"7/EVEN" 7 bits de dados/paridade par

"**7/ODD**" 7 bits de dados/paridade ímpar

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

^{*)} pode não ser acessível em balanças/escalas verificadas

^{**)} somente nos modelos com pesos de calibração embutidos motorizados

"STOP BIT" - Stop Bits RS232C 1)

Nesse tópico de menu é possível definir os stop bits dos dados transmitidos a diferentes receptores seriais RS232C.

"1 BIT" 1 Stop bit (Configuração de fábrica)

"2 BITS" 2 Stop bits

Nota:

- Não visível para a 2^a tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"HD. SHAKE" - Handshake RS232C 1)

Este tópico de menu permite configurar a transmissão de dados a diferentes periféricos RS232C.

"XON/XOFF" Handshake de software (XON/XOFF) (Configuração de fábrica)

"RTS/CTS" Handshake de hardware (RTS/CTS)

"DESLIG." Sem handshake

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"RS.TX.F.D.L." - Fim de Linha RS232C 1)

Neste tópico de menu pode ser configurado o caractere "Fim de Linha" dos dados transmitidos para diferentes periféricos RS232C.

"(CR)(LF)" <CR><LF> Retorno de Linha seguida por Alimentação de linha

(Códigos ASCII 013+010) (Configuração de fábrica)

"(CR)" <CR> Retorno de Linha (Código ASCII 013)

"(LF)" <CF> Alimentação de linha (Código ASCII 010)

"(TAB)" <TAB> Guia horizontal (Código ASCII 011), somente configurá-

vel se PC-DIR. for selecionado.

Nota:

- Não visível para a 2^a tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"CAR. RS" - Conjunto de caracteres RS232C 1)

Nesse tópico de menu é possível definir o "Conjunto de Caracteres" dos dados transmitidos a periféricos RS232C diferentes.

"IBM/DOS" Conjunto de Caracteres IBM/DOS (Configuração de fábrica)

"ANSI/WIN" Conjunto de Caracteres ANSI/WINDOWS

Nota:

- Não visível para a 2^a tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"USB" - Interface USB

Neste tópico de menu é possível selecionar o modo da interface "Dispositivo USB" e especificar a maneira como os dados são transmitidos.

Nota:

- DESCONECTE A CONEXÃO USB DA BALANÇA ANTES DE ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES.
- Esta porta n\u00e3o \u00e9 utiliz\u00e1vel para impressoras ou telas.

"PC-DIR." Conexão com um PC: a balanca pode enviar dados (como um

Teclado) ao PC, para os aplicativos de PC como p. ex. Excel. **Nota:** A balança envia o valor do peso sem a unidade para o

PC.

"ENV.DES." Modo de envio desligado (Configuração de fábrica)

"ENV.ESTAV" Se a tecla «🗐» for pressionada, o valor do próximo peso está-

vel será enviado.

"ENV.CONT" Todas as atualizações do valor do peso serão enviadas indepen-

dentemente da estabilidade, sem pressionar a tecla «A».

"ENV.AUTO" O valor de cada peso estável será enviado, sem pressionar a te-

cla «A».

"ENV.TODAS" Se a tecla «🗐» for pressionada, o valor do peso será enviado

independentemente da estabilidade.

"ANFIT." Conexão com um PC, Leitor de Código de Barras etc.: a balança

pode enviar dados ao PC e receber comandos ou dados do PC.

"ENV.DES." Modo de envio desligado (Configuração de fábrica)

"ENV.ESTAV" Se a tecla «A» for pressionada, o valor do próximo peso está-

vel será enviado.

"ENV.CONT" Todas as atualizações do valor do peso serão enviadas indepen-

dentemente da estabilidade, sem pressionar a tecla «🕮».

"ENV.AUTO" O valor de cada peso estável será enviado, sem pressionar a te-

cla «🖳».

"ENV.TODAS" Se a tecla «🗐» for pressionada, o valor do peso será enviado

independentemente da estabilidade.

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"USB COM.S." – Opções para o Formato de Comunicação de Dados (USB)

Esse tópico de menu permite definir o formato dos dados de acordo com o dispositivo periférico conectado.

"MT-SICS" O formato de transferência de dados MT-SICS é usado. (Configu-

ração de fábrica)

Para obter mais informações, consulte a seção "Funções e Co-

mandos de Interface MT-SICS".

"MT-PM" Os seguintes comandos de balança PM são suportados:

S Enviar valor

SI Enviar valor imediato

SIR Enviar valor imediato e repetir

SR Enviar valor e repetir

SNR Enviar valor seguinte e repetir

T Tara

TI Tarar imediatamente

B Base *)

MI Modificar a vibração ambiente
MZ Modificar Zero Automático

M Redefinição de configurações modificadas

ID Identificar CA Calibrar

D Exibir (somente símbolos N e G disponíveis)

*) Limitação:

- Valores negativos s\u00e3o limitados ao valor de tara atual.
- Comando B é aditivo.
- A soma dos valores B mais a tara anterior, antes de um valor "TA", "T" ou "Z" ser enviado, deve ser menor do que o intervalo total de pesagem.

"SART"

Os seguintes comandos Sartorius são suportados:

- K Condições ambiente: muito estáveis
- L Condições ambiente: estáveis
- M Condições ambiente: instáveis
- N Condições ambiente: muito instáveis
- O Bloquear chaves
- P Chave de impressão (impressão; auto impressão; ativar ou bloquear)
- Q Aviso sonoro
- R Desbloquear chaves
- S Reiniciar/auto-teste
- T Chave de taragem
- W Calibração/ajuste (depende das definições do menu) *)
- Z Calibração/ajuste interno**)
- fO_ Chave de função (F)
- fl_ Chave de função (CAL)
- s3_ Chave C
- xO_ Executar calibração interna**)
- x1_ Imprimir modelo da balança/escala
- x2_ Imprimir número de série da célula de pesagem
- x3 Imprimir versão do software

Mapeamento da funcionalidade

Programação "AN- FIT.":	Programação da impressora Sartorius
"ENV.DES."	não se aplica
"ENV.ESTAV"	imprimir manualmente com estabilidade
"ENV.TODAS"	imprimir manualmente sem estabilidade
"ENV.CONT"	imprimir automaticamente sem estabilidade
"ENV.AUTO"	similar aplicável para imprimir automati-

camente quando a carga é trocada

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"USB F.D.L." – Fim de Linha USB

Neste tópico é possível configurar o caractere "Fim de Linha" dos dados transmitidos ao dispositivo USB.

"(CR)(LF)" <CR><LF> Retorno de Linha seguida por Alimentação de linha (Códigos ASCII 013+010) (Configuração de fábrica)

^{*)} pode não ser acessível em balanças/escalas verificadas

^{**)} somente nos modelos com pesos de calibração embutidos motorizados

"(CR)" <CR> Retorno de Linha (Código ASCII 013)

"(LF)" <CF> Alimentação de linha (Código ASCII 010)

"(TAB)" <TAB> Guia horizontal (Código ASCII 011), somente configurá-

vel se PC-DIR. for selecionado.

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"CAR. USB" - Conjunto de Caracteres USB

Neste tópico é possível configurar o "Conjunto de Caracteres" dos dados transmitidos ao dispositivo USB.

"ANSI/WIN" Conjunto de Caracteres ANSI/WINDOWS (Configuração de fá-

brica)

"IBM/DOS" Conjunto de Caracteres IBM/DOS

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"INTERV." – Simulação da Tecla Imprimir

Neste tópico de menu é possível ativar uma simulação da tecla «🗐». "INTERV." simula um pressionamento da tecla Imprimir a cada x segundos.

Faixa: 0 a 65535 segundos

0 s: desativa a simulação da tecla Imprimir

Configuração de fábrica: 0 s

Nota: A ação é executada de acordo com a configuração da tecla Imprimir. (consulte a configuração da interface)

1) Nota para a 2ª Interface RS232C

 Se uma 2ª interface opcional for instalada, o tópico de menu é exibido para cada interface, por exemplo,

"TAXABAUD.1" para interface padrão

"TAXABAUD.2" para 2° interface opcional

 Somente uma impressora pode ser configurada se existirem duas interfaces RS232.

7 Aplicações

7.1 Aplicação "Contagem de Peças"




A aplicação "**Contagem de Peças**" permite determinar o número de peças colocadas no prato de pesagem.

Requisito: A função "**CONTAGEM**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x", configuração de fábrica: F1).




 Ative a função "CONTAGEM" pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada (configuração de fábrica: F1).



Contagem de Peças precisa primeiramente da configuração de um peso de referência; há quatro possibilidades:


- A Configurando a referência por múltiplas peças com valores de referência fixos.
- B Configurando a referência por múltiplas peças com valores de referência variáveis.
- Configurando a referência para uma peça no modo de pesagem.
- D Configurando a referência para uma peça em modo manual.



Configurando possibilidade

Configurando a referência por múltiplas peças com valores de referência fixos


- Selecione um número de peças de referência rolando com «S».
 Os números possíveis * são 5, 10, 20 e 50.
 - * com balanças aprovadas em países selecionados: min 10
- 2 Pressione «→0/T←» para tarar. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente
- 3 Adicione o número selecionado de peças de referência no recipiente.
- 4 Pressione « para confirmar.



Configurando possibilidade

Configurando a referência por múltiplas peças com valores de referência variáveis

- Selecione "VAR.REF" rolando com «S». Pressione «A» para confirmar.
- 2 Selecione um número de peças de referência rolando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Acelere pressionando e mantendo pressionada. Os números possíveis* são 1 a 999. * com balanças aprovadas em países selecionados: min 10
- 3 Pressione «→0/T←» para tarar. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.
- 4 Adicione o número selecionado de peças de referência no recipiente.
- 5 Pressione « para confirmar.




Configurando possibilidade

Configurando a referência para uma peça no modo de pesagem

- 1 Selecione "P. PECA" pressionando «S».
- 2 Pressione «→0/T←» para tarar. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.
- 3 Adicione uma peça de referência ao recipiente. O peso de uma peça é exibido.
- 4 Pressione « para confirmar.

Nota: Com balanças aprovadas, esta configuração não está disponível em países selecionados.




Configurando possibilidade

Configurando a referência para uma peça em modo manual

- 1 Selecione "P. PECA" rolando com «S».
- 2 Pressione « para confirmar.
- 3 Insira o peso de uma peça de referência final rolando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Acelere pressionando e mantendo pressionada.
- 4 Pressione « para confirmar.

Nota: Com balanças aprovadas, esta configuração não está disponível em países selecionados.




Alternando entre o modo manual e o modo de pesagem

Pressione «
 » para alternar entre o modo manual e o modo de pesagem.

Nota: Ao mudar do modo de pesagem para o modo manual o valor do peso será transferido e pode ser alterado manualmente.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar e retornar à aplicação ativa anterior.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para contagem de peças.



Alternando entre contagem de peças e exibição de peso.

A tecla « pode ser usada a qualquer momento para alternar a exibição entre exibição de peças, unidade de pesagem "UNID. 1", "RE-LEMB." valor (se ativado) e unidade de pesagem "UNID. 2" (se diferente de "UNID. 1").

Nota:

- O valor "**RELEMB.**" é exibido com um asterisco (*) e ícone "M" e pode ser impresso.
- Leve em conta os valores mínimos: peso de referência mín. = 10d (10 dígitos), peso de peça mín.* = 1d (1 dígito)!
 - * com balanças aprovadas em países selecionados: mín. 3e
- O peso de referência a atual permanece armazenado até a configuração de referência ser alterada.

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «AA» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.2 Aplicação "Pesagem Porcentual"




A "**Pesagem Porcentual**" permite verificar um peso de amostra como porcentagem de um peso desejado de referência.

Requisito: A função "**PORCENT.**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x", configuração de fábrica: F2).




 Ative a função de pesagem porcentual "PORCENT." pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada (configuração de fábrica: F2).




A Pesagem Porcentual precisa primeiramente da configuração de um peso de referência que deverá corresponder a 100%; há 2 possibilidades:

- A Configurando a referência em modo manual (inserir 100%).
- B Configurando a referência em modo de pesagem (peso 100%).




Configurando possibilidade

- Configurando a referência pelo modo manual (inserir 100%)
- 1 Pressione « para ativar o modo manual.
- 2 Selecione o peso desejado de referência (100%) pressionando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Acelere pressionando e mantendo pressionada.
- 3 Pressione « para confirmar.



Configurando possibilidade

- Configurando a referência pelo modo de pesagem (pesar 100%)
- 1 Pressione « > 0/T — » para tarar a balança e ativar o modo de pesagem. Se necessário: Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem e marque a tara novamente.
- 2 Carregue o peso de referência (100%).
 Nota: O peso de referência deve ser pelo menos +/- 10d.
- 3 Pressione « para confirmar.




Alternando entre o modo manual e o modo de pesagem

Pressione « para alternar entre modo manual e de pesagem.

Nota: Ao mudar do modo de pesagem para o modo manual o valor do peso será transferido e pode ser alterado manualmente.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior.

Ao ser concluído o procedimento de pesagem, a balança está pronta para pesagem porcentual.



Alternando entre exibição porcentual de peso

A tecla « pode ser usada a qualquer momento para alternar a exibição entre exibição porcentual, unidade de pesagem "UNID. 1", "RE-LEMB." valor (se ativado) e unidade de pesagem "UNID. 2" (se diferente de UNID. 1).

Nota:

- O valor armazenado é exibido com um asterisco (*) além de como ícone "M" e não pode ser impresso.
- O peso de ajuste atual permanece armazenado até ser determinado novamente.

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «AA» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.3 Aplicação "Verificar Pesagem"




A aplicação "**Verificar pesagem**" permite verificar o desvio do peso de uma amostra dentro de um limite de tolerância para um peso desejado de referência.

Requisito: A função "**VERIF.**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x", configuração de fábrica: F3).



 Ative a função "VERIF." pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada (configuração de fábrica: F3).



Etapa 1: Verificar Pesagem precisa primeiramente da configuração de um peso de referência que deverá corresponder ao peso nominal; há duas possibilidades:

A Configurar a referência **no modo manual** (insira o peso nominal).

B Configurar a referência **no modo de pesagem** (pesar o peso nominal).


Etapa 2: Verificar a pesagem necessita dos limites superior e inferior; há duas possibilidades:

ZA Configurar os limites superior e inferior em porcentagem.

2B Configurar os limites superior e inferior por peso.

Etapa 3: Configurando o bipe de tolerância

3 Ativar ou desativar o bipe de tolerância.




Etapa 1, configurando possibilidade:

Configurando a referência pelo modo manual (inserir peso nominal)

Pressione «
 —
 » para ativar o modo manual.


- 2 Selecione o peso desejado de referência pressionando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Acelere pressionando e mantendo pressionada.
- 3 Pressione «——)» para confirmar o peso nominal.



Etapa 1, configurando possibilidade:

Configurando a referência pelo modo de pesagem (pesar peso nominal)


- 1 Pressione «→ 0/T ←» para marcar a tara da balança e ativar o modo de pesagem. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.
- 2 Carregue o peso nominal.
- 3 Pressione « para confirmar o peso nominal.



Alternando entre o modo manual e o modo de pesagem

Pressione «
 » para alternar entre modo manual e modo de pesagem.

Nota: Ao mudar do modo de pesagem para o modo manual o valor do peso será transferido e pode ser alterado manualmente.



Etapa 2, configurando possibilidade:

Configurando os limites superior e inferior (em porcentagem):


- 1 Pressione « para iniciar a configuração.
- 2 Pressione «—I» para confirmar o limite padrão de +/- 2,5% ou insira o valor do limite rolando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Pressione «—I» para confirmar os limites.

Nota: Pressione « para alternar entre "UNID. 1" e a unidade "%".

Etapa 2, configurando possibilidade:


Configurando os limites superior e inferior por peso:

- 1 Pressione « para iniciar a configuração.
- 2 Pressione « para alternar para **UNID. 1**.
- 3 Pressione «—I» para confirmar o limite padrão ou insira o valor do limite rolando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Pressione «—I» para confirmar os limites.



Alternando entre porcentagem e unidade de peso 1.

Pressione «
 » para alternar entre configurar em porcentagem e configurar por peso.



Etapa 3:

Configurando o bipe de tolerância:

O bipe de tolerância indica se a amostra de pesagem está dentro da tolerância soando três vezes.

Nota: O nível do bipe corresponde à configuração no tópico de menu "BIPE. EST" (menu Básico). Se "BIPE. EST" estiver configurado para "DESLIG.", o nível do bipe de tolerância é médio.


Para ativar o bipe de tolerância pressione «
 ». Para desativar o bipe de tolerância pressione «
 » para selecionar "NAO e pressione «
 ».



- Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar.
- O peso nominal deve ser de pelo menos 10 dígitos.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para a pesagem de verificação.





Weighing-in-Aid

O Weighing-in-Aid ajuda a determinar com rapidez a posição do peso da amostra com relação à tolerância.

- 1 Limite inferior
- 2 Peso desejado
- 3 Limite superior

Concluir a aplicação


Pressione e mantenha pressionado «🗥» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.4 Aplicação "Estatística"



A aplicação "**Estatística**" permite gerar estatística de uma série de valores de pesagem. 1 a 999 valores são possíveis.

Requisito: A função "**ESTAT.**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x"). Conecte uma impressora o um PC, se houver.



- 1 Ative a função "**ESTAT.**" pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada.
- 2 Para continuar a última estatística, pressione «——». Para fazer uma nova avaliação estatística, pressione «——» para selecionar "Sim" e pressione «——)» para limpar a memória.

Nota:

Se a memória já estiver limpa (no início desta aplicação ou contador de amostras indica 0), a pergunta para limpar a memória não será exibida.



- 1 Pressione «→0/T←» para zerar/tarar a balança, se necessário.
- 2 Carregue o primeiro peso de amostra.
- 3 Pressione «—I». A tela mostra a contagem de amostras "- 1 -" e o peso atual é armazenado como amostra e o peso é impresso.
 Nota: Quando o contador de amostras for exibido, é possível pressionar «C» para desfazer (descartar) essa amostra.
- 4 Descarregue o primeiro peso de amostra.


Pesando outros pesos de amostra:

O mesmo procedimento que para o primeiro peso de amostra.

- 1...999 amostras são possíveis.
- O valor seguinte será aceito se o peso de amostra estiver na faixa de 70%- 130% do valor médio atual. "FORA DA FAIXA" será exibido se a amostra não for aceita.


Resultados:

Se os números de amostra forem maiores ou iguais a 2, pressione
 «=,»; os resultados são exibidos e impressos.



Resultados exibidos:

- Pressione «
 — » para mostrar o valor estatístico seguinte.
- 2 Pressione «C» para cancelar a exibição dos resultados e continuar pesando a amostra seguinte.



Resultados exibidos:

- 1 Pressione « para mostrar o valor estatístico seguinte.
- 2 Pressione «C» para cancelar a exibição dos resultados e continuar pesando a amostra seguinte.

Impressão:

Estatís 21.Jan 2009	tica 12:56
METTLER TOLEDO)
Modelo da bala	ança MS4002S 1234567890
1 2 3 4 5	46.36 g 55.81 g 47.49 g 53.28 g 49.71 g
n x desv. p p rel Min. Max. Dif	5 50.530 g 3.961 g 7.84 g 46.36 g 55.81 g 9.45 g
Res	252.65 g

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «ĀĀ» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.


7.5 Aplicação "Formulação" (Formulação Total Líquida)




A aplicação "Formulação" (Total Líquido) permite

- pesar (adicionar e armazenar) até 999 pesos componentes individuais e exibe o total.
 Se houver uma impressora conectada, os pesos componentes são impressos individualmente e como um total.
- tara/pré-tara e armazena até 999 pesos de recipiente e exibe o total. Se houver uma impressora conectada, os pesos de tara são impressos individualmente e como um total.
- preencha a soma de todos os valores do peso líquido dos componentes acrescentando um componente adicional a um valor mais alto.

Requisito: A função "**FORMULA**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x"). Conecte uma impressora o um PC, se houver.



- 1 Ative a formulação de função "FORMULA" pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada.
- 2 Pressione «—I» para continuar a pesagem de formulação. Para obter uma nova formulação, pressione «—I» (ou «+» ou «-») para selecionar "Sim" e pressione «—I» para limpar a memória.
 Nota: Se a memória já estiver limpa (o contador de amostras e tara/pré-tara está em zero), a pergunta para limpar a memória não será exibida.




recipiente de tara (se usado):

- 1 Pressione «→0/T←» para zerar ou tarar a balança, se necessário.
- 2 Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem.
- 3 Pressione «→ 0/T ←». O recipiente está com tara e a contagem de tara "-T1-" é exibida e o peso da tara é impresso.

Nota:

- Se a pré-tara for marcada via MT-SICS (por exemplo, leitor de código de barras) "- PT1 -" é exibido.
- A configuração de faixa zero (tópico de menu "ESC. ZERO") não tem efeito. O limite zero é menor ou igual a 10d.



Pesando o primeiro peso componente:

- 1 Carregue o primeiro peso componente.
- 2 Pressione «—I». A tela exibe brevemente a contagem de componentes "- 1 -", o peso atual é armazenado como amostra e o peso do componente é impresso. A tela é configurada de volta para zero

Pesando outros pesos componentes:

O mesmo procedimento que para o primeiro peso componente com o mesmo recipiente ou um novo).

- 1...999 valores de amostra são possíveis.
- o máx. de 999 valores de tara são possíveis.
- o máx. de 999 valores de pré-tara são possíveis.



Resultados:

Se os números de amostra forem maiores ou iguais a 2, pressione
 «=»; os resultados são exibidos e impressos.

Resultados exibidos:

- Pressione «
 —
 » para mostrar o valor estatístico seguinte.
- 2 Pressione «C» para cancelar a exibição dos resultados e continuar pesando o componente seguinte.

	0,5 segundos					
número de amostras	*** B					
soma de todos os valores de tara (T e PT)	(\$7.707AL)► (\$\$452.76 g) ←					
soma de todos os valores de peso bruto componentes	(*5.707AL) ► (** 545.79 g) ←					
soma de todos os valores de peso líquido componentes						

Impressão:




Função "PREENCH."

Esta função permite acrescentar um peso componente adicional ao peso total de todos os componentes para atingir um peso alvo desejado (Preencher).



Iniciando a função de preenchimento.

Ative a função "PREENCH." pressionando «+».
 Desative a função "PREENCH." pressionando «-».



Preenchendo com um peso componente adicional:

- É exibido o último total dos pesos componentes.
- Adicione peso componente até o peso desejado ser atingido.
- 2 Pressione « para confirmar.
- A tela exibe brevemente a próxima contagem de componentes marcada com "F", o peso atual é armazenado como amostra e o peso do componente é impresso. A tela é configurada de volta para zero.

Preenchendo outros pesos componentes adicionais:

O mesmo procedimento, começando com iniciando a função "**PRE-ENCH.**".

Concluir a aplicação


Pressione e mantenha pressionado « The para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.6 Aplicação "Totalização"



A aplicação "**TOTALIZAÇÃO**" permite pesar diferentes amostras para adicionar seus valores de peso e totalizar. 1 a 999 amostras são possíveis.


Requisito: A função "**TOTAL.**" deve ser designada a uma tecla «Fx» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x").



- Ative a função "TOTAL." pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada.
- 2 Para obter uma nova avaliação de totalização, pressione « (ou «+» ou «-») para inserir "Sim" e pressione «) para limpar a memória.

Nota: Se a memória já estiver limpa (o cantador de amostras indica 0), a pergunta para limpar a memória não será exibida.

3 Pressione «→0/T←» pata zerar ou tarar a balança.



Pesando o peso de amostra:

- Se usar um recipiente: Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem e pressione «→0/T←» para zerar ou tarar a balança.
- 2 Carregue o primeiro peso de amostra.
- 3 Pressione « L. ». A tela mostra a contagem de amostras "- 1 -" e o peso atual é armazenado.

Nota: Quando o contador de amostras for exibido, é possível pressionar «**C**» para desfazer (descartar) essa amostra.

4 Descarregue o primeiro peso de amostra. A tela exibe zero.

Pesando outros pesos de amostra:


O mesmo procedimento que para o primeiro peso de amostra.

1...999 amostras são possíveis.




Resultados:

Se os números de amostra forem maiores ou iguais a 2, pressione
 «==,»; os resultados são exibidos e impressos.



- Pressione «
 —
 » brevemente
 para mostrar o valor totalizado.
- 2 Pressione **«C»** brevemente para cancelar.



Impressão:

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «ĀĀ» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.7 Aplicação "Pesagem Dinâmica"




A aplicação "**Pesagem Dinâmica**" permite determinar os pesos de amostras instáveis ou determinar pesos em condições ambiente instáveis. A balança calcula o peso como a média de várias operações de pesagem em um tempo definido.

Requisito: A função "**DINAMICA**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x").

Nota: As funções "Alternando Unidades" e "**RELEMB.**" não estão disponíveis nessa Aplicação.




 A tive a função "DINAMICA" pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada.



Configurando "Início Automático" ou "Início Manual":

- 1 Pressione « para selecionar o modo:
 - "Início Automático"MOD. AUTO" (valor padrão). A pesagem inicia automaticamente em estabilidade relativa. No entanto, a amostra de pesagem deve pesar pelo menos 5 gramas. Para pesar amostras com menos de 5 g, a pesagem deve ser iniciada manualmente.
 - "Início Manual" "MOD. MAN"
- 2 Pressione « para confirmar a seleção.




Configurando o tempo de pesagem:

- 1 Pressione « para selecionar um dos intervalos de tempo disponíveis: 3 (valor padrão), 5, 10, 20, 60 e 120 segundos.
- 2 Pressione « para confirmar o intervalo de tempo selecionado.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar e retornar à aplicação ativa anterior.

A balança está agora pronta para pesagem dinâmica:



- 1 Pressione «→0/T←» para zerar, se necessário.
- 2 Se usar um recipiente: Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem e pressione «→ 0/T ←» para tarar a balança.
- 3 Carregue o peso de amostra.
- 4 Se tiver selecionado a função "Início Manual" "MAN.STRT", pressione «——)» para iniciar a pesagem.
 - Se tiver selecionado a função "Início Automático" "INIC.AUTO", a pesagem inicia automaticamente em estabilidade relativa. Para pesar amostras com menos de 5 g, a pesagem deve ser iniciada manualmente pressionando «—)».
- 5 Leitura do resultado. O resultado da pesagem dinâmica é exibido com um asterisco (* = valor calculado).
- 6 Descarregue o peso de amostra.
- 7 Somente "Início Manual", pressione «→ 0/T ←» para zerar e voltar para "MAN.STRT".

Nota:

- O tempo de pesagem restante (em segundos) é exibido continuamente. A contagem regressiva pode ser cancelada pressionando «C».

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «AA» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.8 Aplicação "Pesagem com Fator de Multiplicação"




A aplicação "**Pesagem com Fator de Multiplicação**" permite multiplicar o valor do peso (em gramas) por um fator pré-definido (resultado = fator * peso) e calculá-lo para um número predefinido de casas decimais.

Requisito: A função "**FATOR M**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x").




 Ative a função "FATOR M" pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada.



Configurando o valor do fator:

- 1 Pressione « J» para executar "AJ. F.MUL.". O fator 1 aparece como o valor padrão ou o fator que foi salvo mais recentemente.
- 2 Pressione « para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.
- 3 Para alterar os dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.
- 4 Pressione « para confirmar o fator selecionado (não há aceitação automática).

Nota: Zero como o valor do fator de multiplicação está fora da faixa permitida, a mensagem de erro "**FATOR FORA DA FAIXA**" será exibida.



Configurando o valor do incremento:


"AJ. ETAPA" aparece na tela e o programa altera automaticamente para permitir que os incrementos de tela sejam inseridos. O menor incremento de tela possível aparece como o valor padrão ou o último valor que foi salvo.

- 1 Pressione « para executar "AJ. ETAPA".
- 2 Pressione « para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.
- 3 Para alterar os dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.
- 4 Pressione « para confirmar o incremento selecionado (não há aceitação automática).

Nota: A faixa permitida para o incremento depende do fator e da resolução da balança. Se estiver fora da faixa permitida, a mensagem de erro "**ETAP FORA DA FAIXA**" será exibida.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para pesagem com Fator de multiplicação.



Procedimento de pesagem

- 1 Pressione « $\rightarrow 0/T \leftarrow$ » para zerar/tarar.
- 2 Carregue o peso de amostra no prato de pesagem.
- 3 Leia o resultado. O cálculo apropriado é feito usando o peso de amostra e o fator selecionado, o resultado sendo exibido com o incremento de tela selecionado.

Nota: Nenhuma unidade é exibida.

4 Descarregue o peso de amostra.

Alternar entre exibir o valor calculado e o peso medido:

A tecla « pode ser usada para alternar entre o Valor calculado, o valor de peso "UNID. 1", o valor "RELEMB." (se selecionado) e o valor de peso "UNID. 2" (se diferente de "UNID. 1").

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «ĀĀ» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.9 Aplicação "Pesagem com Fator de Divisão"




A "**Pesagem com Fator de Divisão**" divide um fator predefinido pelo valor de peso (em gramas) (resultado = fator/peso) e arredonda o resultado para um número predefinido de casas decimais.

Requisito: A função "**FATOR D**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x".




 Ative a função "FATOR D" pressionado e mantendo pressionada a tecla «Fx».



Configurando o Valor do Fator:

- 1 Pressione « para executar "AJ F.DIV". O fator 1 aparece como o valor padrão ou o fator que foi salvo mais recentemente.
- 2 Pressione « para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.
- 3 Para alterar dígitos, pressione a tecla «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.
- 4 Pressione « J» brevemente para confirmar o fator selecionado (não há aceitação automática).

Nota: Zero como o valor do fator de divisão está fora da faixa permitida a mensagem de erro "**FATOR FORA DA FAIXA**" será exibida.



Configurando o valor do incremento:


"AJ. ETAPA" é exibido na tela e o programa muda automaticamente para permitir que os incrementos de tela sejam inseridos. O menor incremento de tela possível aparece como o valor padrão ou o último valor que foi salvo.

- 1 Pressione « para executar "AJ. ETAPA".
- 2 Pressione « para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.
- 3 Para alterar os dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.
- 4 Pressione « J» para confirmar o incremento selecionado (não há aceitação automática).

Nota: A faixa permitida para o incremento depende do fator e da resolução da balança. Se estiver fora da faixa permitida, a mensagem de erro "**ETAP FORA DA FAIXA**" será exibida.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar e retornar à aplicação ativa anterior.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para pesagem com Fator de divisão.



Procedimento de pesagem

- 1 Pressione $\rightarrow 0/T \leftarrow$ para zerar/tarar.
- 2 Carregue o peso de amostra no prato de pesagem.
- 3 Leia o resultado. O cálculo apropriado é feito usando o peso de amostra e o fator selecionado, o resultado sendo exibido com o incremento de tela selecionado.

Nota: Nenhuma unidade é exibida. Para evitar uma divisão por zero, a divisão de fator não é calculada em zero.

4 Descarregue o peso de amostra.

Alternar entre exibir o valor calculado e o peso medido:

A tecla « pode ser usada para alternar entre o valor calculado, valor de peso "UNID. 1", valor "RELEMB." (se selecionado) e valor de peso "UNID. 2" (se diferente de "UNID. 1").

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «ĀĀ» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.

7.10 Aplicação "Densidade"



A aplicação "**Densidade**" permite determinar a densidade de corpos sólidos e de líquidos. A determinação da densidade usa o **princípio de Arquimedes**, segundo o qual um corpo imerso em um fluido sofre uma perda de peso aparente que é igual ao peso do fluido que desloca.

Para determinar a densidade de corpos sólidos, é recomendável trabalhar com o kit de densidade opcional que contém todos os acessórios necessários para a determinação conveniente e precisa da densidade. Para determinar a densidade de líquidos é necessário também um sinker que pode também ser obtido com o seu revendedor METTLER TOLEDO.

Observação para a execução de determinações de densidade:

- Também é possível usar o kit para pesagem abaixo da balança que pertence à sua balança.
- É recomendável consultar o manual de instruções que acompanha o kit de densidade.
- Se houver uma impressora METTLER TOLEDO conectada à balança, as configurações serão registradas automaticamente.

Requisito: A função "**DENSID.**" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "**ATRIB.:F**x"). O kit de densidade está instalado.



 Ative a função "DENSID." pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada.



Configurando o método de determinação de densidade

- 1 Selecione:
 - "**SOLIDO**", a função para determinação da densidade de sólidos ou
 - "**LIQUIDO**", a função para determinação da densidade de líquidos com um sinker.
- 2 Pressione « para confirmar a seleção



Alternando a tela entre orientação ao usuário e pesagem


Pressione «
 » para alternar a tela entre orientação ao usuário e pesagem.

Concluir a aplicação

Pressione e mantenha pressionado «Āħ» para concluir a aplicação e retornar à aplicação de pesagem.


7.10.1 Determinação da Densidade de Sólidos

Requisito: O método "SOLIDO" está configurado.



Configurando o parâmetro do líquido auxiliar

- 1 Selecione o líquido auxiliar rolando com « (ou «-» para cima / «+» para baixo):
 - "H-2-0" para água destilada, "ETANOL" ou "LIVRE" para um líquido auxiliar livremente definível.
- 2 Pressione « para confirmar a seleção.






Se for selecionado água ou etanol como o líquido auxiliar:

- Insira a temperatura atual do líquido auxiliar (leitura em termômetro). Altere o valor rolando para cima «+» ou para baixo «-». A temperatura varia de 10 °C a 30,9 °C.
- 2 Pressione « para confirmar o valor.

Nota: As densidades da água destilada e do etanol na faixa de 10 °C a 30,9 °C estão armazenadas na balança.



Se for selecionado outro tipo de líquido auxiliar:

Insira a densidade do líquido auxiliar na temperatura atual (leitura em termômetro).

- Pressione « para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.
- 2 Para alterar dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.
- 3 Pressione « para confirmar o valor selecionado.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos ou pressionando «**C**», a balança retorna para a aplicação ativa anterior.

Ao serem concluídas as configurações, a balança está pronta para realizar a determinação da densidade de líquidos.

Nota: Marcar a tara da balança é possível a qualquer momento.



A balança avisa: "PRESSIONE ENTER PARA INICIAR".

Pressione «
 — » para comecar. Tara/Zero é executado.



A balança avisa para pesar o sólido no ar "PESAR NO AR".

- 1 Carregue o sólido.
- 2 Pressione « para iniciar a medição.



A balança avisa para pesar o sólido no líquido auxiliar "PESAR EM LI-QUIDO".

- 1 Carregue o sólido.
- 2 Pressione « para iniciar a medição.

A balança agora mostra a densidade determinada do sólido.



Nota:


- Esse resultado já foi corrigido para a flutuação de ar. A flutuação causada pelos dois fios imersos (Ø 0.6 mm) pode ser desprezada.
- Ao pressionar «C» a balança retorna para "PRESSIONE ENTER PA-RA INICIAR".



Resultado:


Pressione «🗐», o resultado será impresso.

Impressão de amostra:



7.10.2 Determinação da Densidade de Líquidos

Requisito: O método "LIQUIDO" está configurado.



Configurando o volume de deslocamento do seu sinker

Pressione «——)» para confirmar o valor padrão de 10,0 cm³ ou altere se necessário:

- 1 Pressione « para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.
- 2 Para alterar dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo
- 3 Pressione «

 » para confirmar o valor selecionado.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos ou pressionando «**C**», a balança retorna para a aplicação ativa anterior.

Ao serem concluídas as configurações, a balança está pronta para realizar a determinação da densidade de líquidos.

Nota: Marcar a tara da balança é possível a qualquer momento.



A balança avisa: "PRESSIONE ENTER PARA INICIAR".

Pressione «——)» para iniciar.



A balança avisa para pesar o sinker no ar "PESAR NO AR".

- 1 Posicione o sinker.
- 2 Pressione « para iniciar a medição.



* 1.000 g/cc

A balança avisar para pesar o sinker no líquido "PESAR EM LIQUIDO".

- Derrame o líquido na proveta. Certifique-se de que o sinker está imerso pelo menos 1 cm no líquido e não há bolhas de ar no recipiente.
- 2 Pressione « para iniciar a medição.

A balança agora mostra a densidade do líquido determinada na temperatura atual (leitura no termômetro).

Nota:

- Esse resultado já foi corrigido para a flutuação de ar. A flutuação causada pelo fio imerso (Ø 0,2 mm) do sinker pode ser desprezada.
- Pressionando«C» a balança retorna para "PRESSIONE ENTER PA-RA INICIAR".



Resultado:

Pressione «🗐», o resultado será impresso.

Impressão de amostra:

Densidade Liquido 18.Mar 2010 20:14 Modelo da balança MS204S N°. Série 1234567890
Ident
Temp do líquido
Líquido deslocado 10.0023 g
Densidade 1.000 g/cm3
Assinatura

7.10.3 Fórmulas Usadas para Calcular a Densidade

A Aplicação "DENSID." é baseada nas fórmulas indicadas a seguir.

Fórmulas para determinar a densidade de sólidos com compensação da densidade do ar

$$\rho = \frac{A}{A-B} (\rho_0 - \rho_L) + \rho_L$$

$$V = \alpha \frac{A - B}{\rho_0 - \rho_L}$$

O = Densidade da amostra

A = Peso da amostra no ar

B = Peso da amostra no líquido auxiliar

V = Volume da amostra

 $\rho_0 \quad = \quad \text{ Densidade do líquido auxiliar}$

 ρ_1 = Densidade do Ar (0,0012 g/cm³)

α = Fator de correção de peso (0,99985), para levar em conta a flutuação atmosférica do peso de ajuste

Fórmula para determinar a densidade de líquidos com compensação da densidade do ar

$$\rho = \alpha \frac{P}{V} + \rho_L$$

 ρ = Densidade do líquido

P = Peso do líquido deslocado

V = Volume do sinker

 D_1 = Densidade do ar (0,0012 g/cm³)

 α = Fator de correção de peso (0,99985), para levar em conta a flutuação atmosférica do peso de ajuste

Tabela de Densidade para Água Destilada

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.99973	0.99972	0.99971	0.99970	0.99969	0.99968	0.99967	0.99966	0.99965	0.99964
11.	0.99963	0.99962	0.99961	0.99960	0.99959	0.99958	0.99957	0.99956	0.99955	0.99954
12.	0.99953	0.99951	0.99950	0.99949	0.99948	0.99947	0.99946	0.99944	0.99943	0.99942
13.	0.99941	0.99939	0.99938	0.99937	0.99935	0.99934	0.99933	0.99931	0.99930	0.99929
14.	0.99927	0.99926	0.99924	0.99923	0.99922	0.99920	0.99919	0.99917	0.99916	0.99914
15.	0.99913	0.99911	0.99910	0.99908	0.99907	0.99905	0.99904	0.99902	0.99900	0.99899
16.	0.99897	0.99896	0.99894	0.99892	0.99891	0.99889	0.99887	0.99885	0.99884	0.99882
17.	0.99880	0.99879	0.99877	0.99875	0.99873	0.99871	0.99870	0.99868	0.99866	0.99864
18.	0.99862	0.99860	0.99859	0.99857	0.99855	0.99853	0.99851	0.99849	0.99847	0.99845
19.	0.99843	0.99841	0.99839	0.99837	0.99835	0.99833	0.99831	0.99829	0.99827	0.99825
20.	0.99823	0.99821	0.99819	0.99817	0.99815	0.99813	0.99811	0.99808	0.99806	0.99804
21.	0.99802	0.99800	0.99798	0.99795	0.99793	0.99791	0.99789	0.99786	0.99784	0.99782
22.	0.99780	0.99777	0.99775	0.99773	0.99771	0.99768	0.99766	0.99764	0.99761	0.99759
23.	0.99756	0.99754	0.99752	0.99749	0.99747	0.99744	0.99742	0.99740	0.99737	0.99735
24	0.99732	0.99730	0.99727	0.99725	0.99722	0.99720	0.99717	0.99715	0.99712	0.99710
25.	0.99707	0.99704	0.99702	0.99699	0.99697	0.99694	0.99691	0.99689	0.99686	0.99684
26.	0.99681	0.99678	0.99676	0.99673	0.99670	0.99668	0.99665	0.99662	0.99659	0.99657
27.	0.99654	0.99651	0.99648	0.99646	0.99643	0.99640	0.99637	0.99634	0.99632	0.99629
28.	0.99626	0.99623	0.99620	0.99617	0.99614	0.99612	0.99609	0.99606	0.99603	0.99600
29.	0.99597	0.99594	0.99591	0.99588	0.99585	0.99582	0.99579	0.99576	0.99573	0.99570
30.	0.99567	0.99564	0.99561	0.99558	0.99555	0.99552	0.99549	0.99546	0.99543	0.99540

Tabela de Densidades para Etanol

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.79784	0.79775	0.79767	0.79758	0.79750	0.79741	0.79733	0.79725	0.79716	0.79708
11.	0.79699	0.79691	0.79682	0.79674	0.79665	0.79657	0.79648	0.79640	0.79631	0.79623
12.	0.79614	0.79606	0.79598	0.79589	0.79581	0.79572	0.79564	0.79555	0.79547	0.79538
13.	0.79530	0.79521	0.79513	0.79504	0.79496	0.79487	0.79479	0.79470	0.79462	0.79453
14.	0.79445	0.79436	0.79428	0.79419	0.79411	0.79402	0.79394	0.79385	0.79377	0.79368
15.	0.79360	0.79352	0.79343	0.79335	0.79326	0.79318	0.79309	0.79301	0.79292	0.79284
16.	0.79275	0.79267	0.79258	0.79250	0.79241	0.79232	0.79224	0.79215	0.79207	0.79198
17.	0.79190	0.79181	0.79173	0.79164	0.79156	0.79147	0.79139	0.79130	0.79122	0.79113
18.	0.79105	0.79096	0.79088	0.79079	0.79071	0.79062	0.79054	0.79045	0.79037	0.79028
19.	0.79020	0.79011	0.79002	0.78994	0.78985	0.78977	0.78968	0.78960	0.78951	0.78943
20.	0.78934	0.78926	0.78917	0.78909	0.78900	0.78892	0.78883	0.78874	0.78866	0.78857
21.	0.78849	0.78840	0.78832	0.78823	0.78815	0.78806	0.78797	0.78789	0.78780	0.78772
22.	0.78763	0.78755	0.78746	0.78738	0.78729	0.78720	0.78712	0.78703	0.78695	0.78686
23.	0.78678	0.78669	0.78660	0.78652	0.78643	0.78635	0.78626	0.78618	0.78609	0.78600
24.	0.78592	0.78583	0.78575	0.78566	0.78558	0.78549	0.78540	0.78532	0.78523	0.78515
25.	0.78506	0.78497	0.78489	0.78480	0.78472	0.78463	0.78454	0.78446	0.78437	0.78429
26.	0.78420	0.78411	0.78403	0.78394	0.78386	0.78377	0.78368	0.78360	0.78351	0.78343
27.	0.78334	0.78325	0.78317	0.78308	0.78299	0.78291	0.78282	0.78274	0.78265	0.78256
28.	0.78248	0.78239	0.78230	0.78222	0.78213	0.78205	0.78196	0.78187	0.78179	0.78170
29.	0.78161	0.78153	0.78144	0.78136	0.78127	0.78118	0.78110	0.78101	0.78092	0.78084
30.	0.78075	0.78066	0.78058	0.78049	0.78040	0.78032	0.78023	0.78014	0.78006	0.77997

Densidade do C_2H_5OH de acordo com o "American Institute of Physics Handbook".

7.11 Aplicação "Verificação"



A aplicação "Verificação" permite determinar a sensibilidade da balança. Para saber mais sobre testes de sensibilidade periódicos (testes de rotina), consulte: **GWP**® (Good Weighing Practice) em **www.mt.com/gwp**.


GWP dá uma recomendação objetiva para a verificação periódica:

- como devo testar minha balança?
- com que frequência?
- onde é possível reduzir esforços?

Para saber mais sobre pesos de teste, consulte www.mt.com/weights.

Requisito:

- A função "TESTE R." deve ser designada à tecla «F3» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:F3").
- Isso é recomendado para conectar uma impressora ou um PC à balança para mostrar os resultados.



- Ative a função "TESTE R." pressionando e mantendo pressionada a tecla «F3».
- 2 Selecione "Não" (nenhum peso de tara usado). Se um peso de tara for usado durante o teste, selecione "Sim" (use um peso de tara). Para alternar entre "Sim" e "Não" use «►» (ou «+» ou «-»).
- 3 Pressione « para confirmar a seleção.

Nota:

- É recomendável a testar a sensibilidade sem a carga de tara.
 (configuração de fábrica "Não").
- Se usar tara: Certifique-se de que o peso mais o peso de teste não excede a carga máxima.



Configurando o valor do peso de teste de referência

O valor padrão do peso de teste: Peso OIML seguinte menor do que a carga máxima da balança de acordo com a recomendação GWP®.

- Para alterar o valor, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo. Desenvolver a velocidade pressionando e mantendo pressionado.
- 2 Pressione « para confirmar o valor.



Configurando o Limite de Controle

O valor padrão do limite de controle:

Peso de teste x tolerância do processo de pesagem / 2 Exemplo: 5000 g x 0.1% / 2 = 2.50 g

- Para alterar o valor, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo. Desenvolver a velocidade pressionando e mantendo pressionado.
- 2 Pressione « para confirmar o valor.




Configurando o Limite de Aviso

O valor padrão do limite de aviso: Limite de aviso = limite de controle / fator de segurança Exemplo: 2.5 g / 2 = 1.25 g

- Para alterar o valor, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo. Desenvolver a velocidade pressionando e mantendo pressionado.
- 2 Pressione « para confirmar o valor.

Nota: Os valores padrão do limite de controle e o limite de aviso são avaliados de acordo com a recomendação do GWP. Eles são baseados na suposição de que a tolerância do processo de pesagem é 0,1% e o fator de segurança é 2.



Ao ser concluído o processo procedimento de configuração, a balança está pronta para o procedimento de teste de rotina.

Nota: O peso de teste deve ser climatizado para a temperatura ambiente da balança.

- 1 Pressione « para iniciar o teste.
- 2 Siga as instruções na tela. Se o valor do peso de teste estiver piscando: Carregue o peso de teste (valor exibido).

A impressão começa após o prato de pesagem ser descarregado.

Saia do procedimento de teste atual:

Pressione e mantenha pressionado «木木», «F1», «F2» para executar uma nova aplicação.

Impressão:

E se o limite de aviso ou o limite de controle for "FALHOU"?

O "SOP para testes de sensibilidade periódicos (testes de rotina) fornece informações sobre medições quando os testes periódicos falham. Localize uma versão para download desses SOPs em www.mt.com/gwp, link "GWP® The Program / Routine Operation".

Conteúdo do SOP:

- Preparação
- Procedimento de teste
- Avaliação
- Desvio
 - Se Limite de Aviso "FALHOU"
 - Se Limite de Controle "FALHOU"

7.12 Aplicação "Diagnóstico"



A aplicação "**Diagnóstico**" permite executar testes de diagnóstico predefinidos e visualizar ou imprimir conjuntos predefinidos de informações da balança. Essa ferramenta de diagnóstico ajuda a localizar erros com mais rapidez e mais eficiência.

Requisito: Uma impressora ou um PC está conectado à balança para mostrar os resultados.

- 1 Ative o menu "AVANCADO". (Consulte a seção de operação de menu)
- 2 Ative a função "DIAGNOS." pressionando «——)».
- 3 Use « para selecionar os testes apropriados.

7.12.1 Teste de Repetitividade

O teste de repetitividade permite repetir testes com peso interno por um número de vezes determinado. **Nota:** Somente em modelos com pesos internos.

- 1 Pressione « para ativar o teste de repetitividade "T. REPET". "R. TST. 10" aparece na Tela.
- 2 Insira o número de vezes (piscando) pressionando «+» ou «-». Os valores possíveis são 5, 10 (padrão), 20, 50, 100 vezes.
- 3 Pressione « para iniciar o teste. A mensagem "TESTE REPET EM EXEC" é exibida até os testes estarem concluídos.
- 4 Pressione « para imprimir as informações de teste.
- 5 Pressione « para rolar para adiante na lista exibida.
- 6 Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de Amostra Exibidas:

Exibidas durante 0,5 s	Display
"DESV: P"	* 0,004 g
"MAX. TEMP"	21,2 °C
"MIN. TEMP"	21,0 °C
"MEAN. TEMP"	21,1 °C
"TEM. TOT."	00:01:26

Teste de Repetitividade 21.Jan 2009 11:34
METTLER TOLEDO
Modelo da balança MS6002S/01 N°. Série 1234567890 SW V1.00 Temperatura 21.3 °C N° de testes 10
1. Tijd 00:00:00 1. Temp 21.3 °C 2. Tijd 00:00:04 2. Temp 21.3 °C
desv. p 0.004 g Max Temp 21.2 °C Min Temp 21.0 °C Temp. Méd. 21.1 °C Tem. Tot. 00:00:44

Exemplos:

Teste de repetitividade e é uma ferramenta para realizar verificação funcional da balança. Pode ser executado:

- Para verificar função da balança
 - durante a instalação para armazenar impressão com documentos da instalação.
 - após manutenção preventiva para armazenara impressão com relatório de manutenção da instalação.
 - quando ocorrer diminuição marcante do desempenho de pesagem, assim é possível enviar a impressão por e-mail/fax ao prestador de suporte de serviços para fins de diagnóstico.
- Para desenvolver as configurações ideais do ambiente (consulte o tópico de menu "AMBIENT.").
 Meça o tempo necessário para executar teste de repetitividade com cada configuração "ESTAVEL", "PADRAO" e "INSTAVEL". A configuração com o tempo total mais rápido encaixa-se melhor nas condições ambientais existentes.

7.12.2 Teste de Tela

O teste de tela permite testar a tela da balança.

- 1 Pressione « para iniciar "TELA".
 Todos os segmentos e ícones possíveis iluminarão na tela.
- 2 Pressione « para imprimir as informações de teste.
- 3 Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

```
--- Teste do display ---
21.Jan 2009 11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança MS204S
N°. Série 1234567890
SW V1.00
Teste do display

CONCLUÍDO
```

7.12.3 Teste de Tecla

O teste de tecla permite testar as teclas da balança.

- 1 Pressione « para iniciar "T. TECLAD".
- 2 A mensagem "TESTE DE TECLAS PRESSIONE A TECLA QUE SERA TESTADA" é exibida rolando durante a duração do teste de tecla. Pressione cada tecla brevemente. Cada pressionamento de uma tecla emite bipes e ecos com "OK" na tela.
- 3 Em seguida, pressione a tecla «C» para imprimir as informações de teste. O procedimento de teste será cancelado e a balança retornará ao tópico "DIAGNOS.". Se uma tecla não tiver sido testada antes da impressão, os resultados do teste serão indicados com uma linha "----".

Informações de Amostra Exibidas:

Tecla	Display
«Ţń»	1/10 D OK
«Çl»	MENU OK
«[₹]»	CAL OK
« ■ »	IMPR. OK
« - »	MENOS OK
«+»	MAIS OK
«S»	ALTERN. OK
« ↓ »	ENTER OK
«C»	C OK
« → 0/T←»	O/T OK

```
--- Teste de Teclas ----
21.Jan 2009 11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança MS204S
N°. Série 1234567890
SW V1.00
Tecla d 1/10 OK
Tecla Menu OK
Tecla Cal OK
Tecla Impress OK
Tecla Menos OK
Tecla Mais OK
Tecla Alternância OK
Tecla Enter OK
Tecla Zerar/Tarar OK
Tecla Cancelar OK
```

7.12.4 Teste do Motor

O teste do motor permite testar o motor de calibração da balança.

Nota: Somente em modelos com peso interno.

- 1 Pressione « para iniciar "CAL.MOT. T".
 - **"EM EXEC"** é exibo durante o Teste do Motor. Um teste do motor é considerado bem-sucedido quando todas as posições do motor e tiverem sido testadas com sucesso. No final do teste, as informações do teste serão impressas.
- 2 Pressione «\bigsi » para imprimir.
- 3 Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Impressão de Amostra:

```
---- Teste de Motor ----
21.Jan 2009 11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balanç MS204S
N°. Série 1234567890
SW V1.50
Teste de Motor OK
```

7.12.5 Histórico da Balança

A função histórico da balança permite visualizar e imprimir o histórico da balança.

- 1 Pressione « para iniciar "HIST.BAL".
- 2 Pressione «A» para imprimir.
- 3 Pressione « para rolar para adiante na lista exibida de informações do histórico da balança.
- 4 Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de Amostra Exibidas:

Informações	Display
Tempo de Operação (ano:dia:hora)	00:018:04
Carga total kg	115,7191 kg
Número de pesagens	1255
Número de teclas pressionadas	4931
Número de movimentos do motor	1012
Tempo de iluminação por detrás (ano:dia:hora)	00:018:04
Próxima data de vencimento de serviço	01:01:2010

Impressão de Amostra:

```
Informação Estatística
21.Jan 2009 11:34
METTLER TOLEDO
Modelo da balança
      MS4002S
N°. Série 1234567890
SW V1.00
Tempo de Operação
        18d 4h
Peso total carregado
 115.7191 kg
Número de pesagens
                 1255
Número de teclas
                 4931
Movimentos do motor
                1012
Tempo operação luz fundo
        18d 4h
Próx. data de venc. serv.
         01.01.2010
```

7.12.6 Histórico de Ajustes

A função "Histórico de Ajustes" permite visualizar e imprimir informações dos últimos 30 (trinta) ajustes da balança. Os ajustes feitos por um técnico de serviço e um usuário normal são contados juntos.

- 1 Pressione « para iniciar "CAL.HIST".
- 2 Pressione «A» para imprimir.
- 3 Pressione a tecla « para rolar para adiante na lista exibida de informações do Histórico de ajustes.
- 4 Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de Amostra Exibidas:

Nota	Display	
S = Serviço ajustado externo	05:03:09\$	01
	-3 PPM	
F = FACT	05:03:09F	02
	2 PPM	

Nota Display		
	•	•
	•	•
	•	•
I = Ajustado interno	04:03:091	28
	-1 PPM	
E = Usuário ajustado externo	03:03:09E	29
	4 PPM	
F = FACT	02:03:09F	30
	1 PPM	

•	
Calibração 05.Mar 2009	11:34
METTLER TOLEDO	
Modelo da balança N°. Série 123 SW	MS204S 4567890 1.50
01 05.Mar 2009 AJUST. SERVIÇO ext	11:34 terno 23.5°C
Dif	-3ppm
02 05.Mar 2009 FACT	09:00
Dif	22.4°C 2ppm
28 03.Mar 2009 AJUST. Interno	10:59
Dif	22.6°C -1ppm
29 02.Mar 2009 AJUST. USUÁRIO ex	
Dif	24.6°C 4ppm
30 02.Mar 2009 FACT	18:36
Dif	22.4°C 1ppm

7.12.7 Informações da Balança

A função Informações da Balança permite visualizar e imprimir informações da balança.

- 1 Pressione « para iniciar "INFO.BAL".
- 2 Pressione «A» para imprimir.
- 3 Pressione « para rolar para adiante na lista exibida de Informações da balança.

4 Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de amostra exibidas:

Informações	Display
Tipo de balança	TIPO MS6002S
Carga máx.	MAX 6200 g
Plataforma de software	PLATAF. RAINBOW
Número de série	SNR 1234567890
Número de definição de tipo	TDNR 9.6.3.411
Versão de software	SOFTWARE V1.00
ID da célula	ID. CEL. 1172400044
Tipo de célula	TIPO CELULA MMAI6000G2
Número de revisão de tolerância	TOLERANCIA NO2
Idioma	IDIOMA ENGLISH

Impressão de Amostra:

```
Informações da Balança
05.Mar 2009 11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança

MS6002S
N°. Série 1234567890
SW V1.00
Max 6200 g
Plataforma Rainbow
TDNR 9.6.3.411.2-03
Id. Cél. 1172400044
Tipo Célula MMAI6000G2
N° de Rev. de Tolerância

2
Idioma BR.Portug.
```

7.12.8 Informações do Prestador de Serviços

A função Informações do prestador de serviços permite imprimir informações sobre o prestador de serviços.

- 1 Pressione «—l» para iniciar "FORNEC". As informações do prestador de serviços serão exibidas.
- 2 Pressione «—». As informações do prestador de serviços serão impressas e a balança retornará ao tópico "**DIAGNOS.**".

Impressão de Amostra:

```
Fornecedor do Serviço
21.Jan 2009 11:34

METTLER TOLEDO
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
(+41) 044 944 22 11
```

8 Comunicação com Dispositivos Periféricos

8.1 Função PC-Direct

O valor numérico exibido na balança pode ser transferido para a posição do cursor em Aplicativos do Windows (p. ex., Excel, Word) como se estivesse digitando no teclado.

Nota: As unidades não serão transferidas.

Requisitos

- PC com um dos sistemas operacionais de 32bit/64bit do Microsoft Windows®: XP (SP3), Vista (SP2), Win 7 (SP1) ou Win 8.
- Interface Serial RS232 ou USB.
- Direitos de administrador para instalar software (para USB não necessários).
- Aplicativo Windows (p. ex., Excel).
- Balança para conexão com PC por cabo RS232 ou USB.

Configurações na balança:

Atenção

- DESCONECTE A CONEXÃO USB DA BALANÇA ANTES DE ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES.
- USB não trabalha com teclados onde a tecla "Shift" deve ser pressionada para inserir números.

Configurações de Interface da Balança (consulte Menu de Interface):

- Tópico "RS232" ou "USB": configure "PC-DIR." e selecione a opção mais apropriada para o resultado de pesagem desejado.
- Tópico "RS.TX.F.D.L."/"RS E.O.L." ou "USB F.D.L."/"USB E.O.L":
 - defina **<TAB>** para escrever na mesma linha (p. ex. no Excel).
 - defina **<CR><LF>** para escrever na mesma coluna (p. ex. no Excel).
- Salve as alterações.

Configurações no PC:

Instalando SerialPortToKeyboard

Operação com PC-Direct através da porta serial RS232 requer a instalação do **SerialPortToKeyboard** em seu computador host.

Usando CD-ROM

- 1 Insira o CD do produto no drive de CD/DVD do computador host.
- Clique duas vezes na pasta SerialPortToKeyboard.

Usando internet

- 1 Acesse o site http://www.mettler-toledo-support.com.
- 2 Faça o login no Site de Suporte de Balanças METTLER TOLEDO (necessário o registro com o número de série de um instrumento METTLER TOLEDO).
- 3 Clique em Suporte ao Cliente
- 4 Clique na pasta apropriada do produto e salve o arquivo do programa **SerialPortToKeyboard.exe** no seu local de armazenamento especificado.

Procedimento de instalação


- 1 Clique com o botão direito do mouse sobre SerialPortToKeyboard.exe e selecione Executar como Administrador do menu.
- 2 Siga as instruções do instalador.

Configurações para SerialPortToKeyboard

- Selecione a porta serial (COM) a ser usada para conexão com a balança.
- 2 Configure a taxa de bauds para 9600.
- 3 Ativar "Conectar"

Nota

- A janela pode ser minimizada.
- Fechando a janela encerra a sessão.



Operação de Verificação

- 1 Inicie o SerialPortToKeyboard (RS232)
- 2 Inicie o Excel (ou outro aplicativo) no PC.
- 3 Ative uma célula no Excel.

De acordo com a opção "**PC-DIR.**" selecionada, os valores exibidos aparecerão, por exemplo, na coluna, um após outro nas diferentes linhas.

8.2 Interface para dispositivo USB

Para executar a funcionalidade "**ANFIT.**" com um PC equipado somente com uma interface USB, primeiramente é necessário designar um Driver USB apropriado no PC.

Requisitos

- Balança com Interface de Dispositivo USB.
- PC com um dos sistemas operacionais de 32bit/64bit do Microsoft Windows®: XP (SP3), Vista (SP2), Win 7 (SP1) ou Win 8.
- Direitos de administrador para instalar o software.
- Cabo de conexão do PC com a porta USB da balança.

Instalando o Driver USB no PC:

Usando CD-ROM

- 1 Insira o CD do produto no drive de CD/DVD do computador host.
- 2 Clique duas vezes na pasta Driver USB.
- 3 Clique em USBDriverInstaller.exe

Usando internet


- 1 Conecte com a Internet
- 2 Acesse o site http://www.mettler-toledo-support.com.
- 3 Faça o login no Site de Suporte de Balanças METTLER TOLEDO (necessário o registro com o número de série de um instrumento METTLER TOLEDO).
- 4 Clique em Suporte ao Cliente
- 5 Clique na pasta do produto apropriado.
- 6 Clique em Driver USB.

7 Clique em USBDriverInstaller.exe.

Procedimento de instalação

- 1 Clique em **Salvar** para transferir para sua localização preferencial.
- 2 Clique com o botão direito do mouse sobre o programa de instalação transferido por download: USBDriverInstaller.exe e selecione Executar como Administrador do menu.
- 3 Se um aviso de segurança aparecer, permita que o Windows instale.
- 4 Clique em Seguinte e siga as instruções do instalador.





Instalar o Instrumento

- 1 **Desligue** a balança com **off**.
- 2 Conecte a balança à porta USB preferencial no PC.
- 3 Ligue a balança com on.
- 4 Siga as instruções no assistente e instale o software automaticamente (recomendável)

Nota: O assistente aparece novamente para cada porta USB, no PC ou se outra balança for conectada.

Advertência: Não clique em **Cancelar** para a porta USB conectada, pois poderá não ser mais possível executar o processo de instalação.



9 Atualizações de Firmware (Software)

A METTLER TOLEDO está continuamente melhorando seu firmware de balança (software) para o benefício dos clientes, de maneira que os clientes possam beneficiar com rapidez e facilidade de outros desenvolvimentos, a METTLER TOLEDO mantém as versões de firmware mais recentes disponíveis na Internet. O firmware disponibilizado na Internet foi desenvolvido e testado pela Mettler-Toledo AG usando processos que atendem as diretrizes da ISO 9001. A Mettler-Toledo AG, no entanto, não aceita responsabilidades por consequências que possam decorrer do uso do firmware.

9.1 Princípio Operacional

Todas as informações e atualizações relevantes para a sua balança podem ser encontradas no website da METTLER TOLEDO no seguinte endereço:

www.mettler-toledo-support.com

Um programa conhecido como "e-Loader II" é carregado no seu computador junto com a atualização do firmware. Esse programa pode ser usado para transferir o firmware por download para a balança. O "e-Loader II" pode também salvar as configurações na balança antes de o novo firmware ser transferido por download. As configurações salvas podem ser recarregadas na balança manualmente ou automaticamente após o software ser transferido por download.

Se a atualização selecionada incluir uma aplicação que não esteja descrita nessas instruções (ou que tenha sido atualizado recentemente) é possível transferir por download as instruções correspondentes em formato Adobe Acrobat® PDF.

Nota

Novas aplicações podem não ser visíveis a menos que o tipo de dados seja atualizado por um técnico de manutenção.

Requisitos

Os requisitos mínimos para obter aplicativos na Internet e transferi-los por download para a balança são os seguintes:

- PC com um dos seguintes sistemas operacionais Microsoft Windows®:
 - Microsoft® Windows® XP Home ou Professional com Service Pack 3 (32 bit)
 - Microsoft® Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, ou Enterprise com Service Pack 2 (32 bit e 64 bit)
 - Microsoff® Windows 7 com Service Pack 1 Home Premium, Professional, Ultimate, ou Enterprise (32 bit e 64 bit)
- Direitos de administrador para instalar o software.
- Cabo de conexão entre PC e balança (p. ex., N.º 11101051, consulte o capítulo de acessórios).

9.2 Procedimento de Atualização

Instalar o software "e-Loader II" da Internet para o PC.

- Conecte com a Internet.
- 2 Acesse o site http://www.mettler-toledo-support.com.
- 3 Faça o login no Site de Suporte de Balanças METTLER TOLEDO (necessário registro com o número de série de um instrumento METTLER TOLEDO).
- 4 Clique em Suporte ao Cliente
- 5 Clique na pasta do produto apropriado.
- 6 Clique na versão de firmware (e-Loader II) que você precisa e salve-a no seu local de armazenamento especificado.
- 7 Clique com o botão direito do mouse no firmware SNxxx.exe e selecione Executar como Administrador do menu.

8 Siga as instruções do instalador.

Carregar o novo firmware na balança.

- 1 Clique com o botão direito do mouse em METTLER TOLEDO e-Loader II e selecione Executar como Administrador do menu.
- 2 Siga as instruções que irão conduzi-lo passo a passo no processo de instalação.

10 Mensagens de Erro e de Status

10.1 Mensagens de Erro

As mensagens de erro na tela chamam a atenção para operação incorreta ou indicam que a balança não pôde executar um procedimento corretamente.

Mensagem de Erro	Causa	Retificação
SEM ESTABILIDADE	Sem estabilidade.	Providencie condições ambiente mais estáveis. Se não for possível, verifique as configurações para o ambiente.
PESO DE AJUSTE ERRADO	Peso de ajuste incorreto no prato ou nenhum peso.	Coloque o peso de ajuste necessário no centro do prato.
REFERENCIA MUITO PEQUENA	Referência muito pequena para contagem de peças.	Aumente o peso de referência.
ERRO EEPROM - ENTRE EM CON- TATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Erro de EEPROM (memória).	Entre em contato com o atendi- mento ao cliente METTLER TOLEDO.
DADO DE CELULA ERRADO - EN- TRE EM CONTATO COM O ATENTI- MENTO AO CLIENTE	Dados de célula errados.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
SEM AJUSTE PADRAO - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Sem calibração padrão.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
DEFEITO NA MEMORIA DO PRO- GRAMA - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Defeito de memória do programa.	Entre em contato com o atendi- mento ao cliente METTLER TOLEDO.
DEFEITO NO SENSOR TEMP - EN- TRE EM CONTATO COM O ATENTI- MENTO AO CLIENTE	Defeito do sensor de temperatura.	Entre em contato com o atendi- mento ao cliente METTLER TOLEDO.
MARCA DA CELULA DE CARGA ERRADA - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Marca de célula de carga errada.	Entre em contato com o atendi- mento ao cliente METTLER TOLEDO.
TIPO DE DEFINICAO DE DADOS ERRADO - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Conjunto de dados de tipo errado.	Entre em contato com o atendi- mento ao cliente METTLER TOLEDO.
BACKUP BATERIA PERDIDO - VE- RIFIQUE AJUSTES DATA HORA	A bateria de reserva está descarregada. Essa bateria garante que a data e hora não serão perdidas quando a balança for desconectada da fonte de alimentação.	Conecte a balança à fonte de ali- mentação para carregar a bateria (p.ex., durante a noite) ou entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
۲	Sobrecarga - O peso no prato excede a capacidade de pesagem da balança.	Reduza o peso no prato de pesa- gem.
LJ	Carga insuficiente	Verifique se o prato de pesagem está posicionado corretamente.
ZERO INICIAL EXCEDIDO	Prato de pesagem incorreto, ou o prato não está vazio.	Monte o prato de pesagem correto ou descarregue o prato.
ABAIXO DO ZERO INICIAL	Prato de pesagem incorreto ou o prato não está colocado.	Monte o prato de pesagem correto.
M. CHEIA	Memória cheia.	Limpe a memória e inicie uma nova avaliação.
FATOR FORA DA FAIXA	O fator está fora da faixa permitida.	Selecione um novo fator.

Mensagem de Erro	Causa	Retificação
ETAP FORA DA FAIXA	O incremento está fora da faixa permitida.	Selecione um novo incremento.
FORA DA FAIXA	O peso de amostra está fora da fai- xa permitida.	Descarregue o prato e carregue um novo peso de amostra.

10.2 Mensagens de Status

As mensagens de status são exibidas por meio de ícones pequenos. Os ícones de status indicam o seguinte:

Ícone de status	Significado
3	Lembrete de serviço Sua balança está com a manutenção vencida Entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente do seu revendedor assim que possível para um técnico fazer a manutenção da sua balança. Consulte o tópico de menu "IC. SERV")

11 Limpeza e Serviço

De vez em quando limpe o prato de pesagem, o elemento do protetor de ventos, a placa inferior, o protetor de ventos (dependendo do modelo) e o alojamento da balança. A sua balança é feita com materiais duráveis de alta qualidade e por isso pode ser limpa com um pano úmido ou com um agente de limpeza padrão.

Para limpar inteiramente os painéis de vidro do protetor de ventos, remova o protetor de ventos da balança. Ao reinstalar o protetor de ventos, certifique-se de que está na posicão correta.

Observe as seguintes notas:



- A balança deve estar desconectada da fonte de alimentação
- Certifique-se de n\u00e3o haver contato de l\u00e1quidos com a balan\u00e7a ou o adaptador CA.
- Nunca abra a balança ou o adaptador CA eles não contêm componentes que podem ser limpos, reparados ou substituídos pelo usuário.



 Em nenhuma situação use agentes de limpeza que contenham ingredientes solventes ou abrasivos, pois poderão danificar o revestimento do painel de operação.



Não limpe os modelos IP65 protegidos usando água em alta pressão ou alta temperatura




Entre em contato com o seu revendedor METTLER TOLEDO para obter detalhes das opções de serviço disponíveis. Manutenção regular por um técnico de serviço autorizado assegura precisão constante nos próximos anos e prolonga a vida útil da sua balança.


11.1 Limpeza do Protetor de Ventos (modelos de 0,1 mg e 1 mg)

Remova as seguintes peças:


- 1 Remova o prato de pesagem, o elemento do protetor de ventos (modelos de 0,1 mg) e o suporte do prato.
- 2 Remova a placa inferior.
- 3 Destrave o protetor de ventos, tire-a de cima da balanca e coloque-a em uma superfície limpa.




- 2
- 1 Empurre de volta as portas de vidro (A).
- 2 Vire o máximo possível as duas tampas de travamento (**B**) na parte da frente.




- 4
- Puxe a porta de vidro superior (D) para fora pela frente.





- 1 Incline o vidro dianteiro (C) para frente.
- 2 Remova o vidro dianteiro.




- 5
- Levante as portas de vidro laterais (E) em (F) e puxe-as para fora pela frente.







Remova o vidro traseiro (**H**).



- 1 Gire a **trava do protetor de ventos** para a posição "" (Serviço).
- 2 Remova a trava do protetor de ventos externa


9

Após a limpeza reinstale todos os componentes na ordem inversa. Para saber sobre a montagem da balança, consulte o capítulo "Configurando a Balança - Instalando os Componentes".

12 Especificação da Interface

12.1 Interface RS232C

Cada balança é equipada com uma Interface RS232C como padrão para a conexão de um dispositivo periférico (p.ex., impressora ou computador).



12.2 Interface para dispositivo USB

Cada balança é equipada com uma Interface "Dispositivo USB" como padrão para a conexão de um dispositivo periférico (p.ex., computador).

Nota: Essa interface não é adequada para comunicar com uma impressora.

Esquemático	Item	Especificação
2 1	Padrão	Em conformidade com a Revisão de Especificação de USB 1.1
	Velocidade	Velocidade total de 12 Mbps (necessário cabo blindado)
	Função	Emulação de porta serial CDC (Communication Device Class)
3 4	Uso de energia	Dispositivo suspenso: Máx. 10 mA
	Conector	Тіро В
1 VBUS (+5 VDC)		
2 D- (Data -)		
3 D+ (Data +)		
4 GND (Ground)		
Shield Shield		

12.3 Comandos e Funções da Interface MT-SICS

Muitos dos instrumentos e balanças usadas devem ser capazes de integração em um sistema de aquisição de dados ou de computador complexo.

Para permitir a integração de balanças no sistema de maneira simples e utilizar as suas capacidades ao máximo, a maioria das funções da balança também está disponível como comandos apropriados por meio da interface de dados.

Todas as novas balanças METTLER TOLEDO lançadas no mercado suportam o conjunto de comandos padronizados denominado "METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set" (MT-SICS). Os comandos disponíveis dependem da funcionalidade da balança.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência MT-SICS que pode ser transferido por download da Internet em

► www.mt.com/sics-newclassic

13 Dados Técnicos

13.1 Dados Gerais

Fonte de Alimentação

Plataforma S Adaptador CA/CC

Primário: 100 V-240 V, ±10%, 50/60 Hz, 0,3 A

Secundário: 12 V CC, 0,84 A (com proteção contra sobrecarga eletrô-

nica)

Fonte de alimentação para a balança: 11-20 V CC, 10 W

Use somente com um adaptador CA testado com saída de cor-

rente SELV.

Verifique a polaridade correta ⊖—⊕

Plataforma L
 Fonte de alimentação 100 V–240 V, ±10%, 50/60 Hz, 0,3 A

Cabo de energia de 2 núcleos com plugue específico do país

Modelos MS-KL: Bateria de NiMH (hidreto metálico de níquel) recarre-

gável integrada

Proteção e Normas

Categoria de sobretensão
 II. III

Grau de poluição
 2

Grau de proteção
 Protegida contra poeira e água

Modelos MS-KLIPE: IP65

Normas de segurança e EMC Consulte a Declaração de Conformidade

Faixa de aplicação
 Para uso somente em ambientes internos fechados

Condições ambientais

Altitude acima do nível médio do até 4.000 m

mar

Intervalo da temperatura ambiente 10 a 30 °C (Plataforma S) 5 a 40 °C (Plataforma L)

Umidade relativa do ar 10% até 80 % a 31 °C, diminuindo linearmente para 50% a 40 °C,

sem condensação

Tempo de aquecimento
 Depois de ligar a balança à fonte de alimentação ou ligado em opera-

ção por bateria pelo menos

• 30 minutos em balanças com resolução de 0,001 g (0,01 ct) pa-

ra 5 g.

60 minutos em balanças com resolução de 0,1 mg (0,001 ct) e

melhor.

Materiais

Alojamento Alumínio fundido, laqueado

Prato de pesagem
 Aço Inoxidável X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404)

245 x 351 mm: Aço inox X5CrNiMo 18-10 (1.4301)

Elemento da capela de proteção com modelos de 0,1 mg: Aço Inoxidável X2CrNiMo 17-12-2

(1.4404)

com modelos de 10 mg: Plástico (PBT)

Capela de proteção
 Plástico (PBT), vidro

Cobertura em uso Plástico (PET)

13.2 Dados Específicos do Modelo

13.2.1 Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

	MS54S	MS104S
Valores-limite		
Capacidade máxima	52 g	120 g
Resolução	0,1 mg	0,1 mg
Repetitividade (carga nominal)	0,1 mg	0,1 mg
Desvio de linearidade	0,2 mg	0,2 mg
Desvio de sensibilidade de temperatura	1,5 ppm/ °C	1,5 ppm/ °C
Valores típicos		
Repetitividade (carga nominal)	0,08 mg	0,08 mg
Desvio de linearidade	0,06 mg	0,06 mg
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	0,16 g	0,16 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	0,016 g	0,016 g
Peso mínimo da amostra OIML	0,01 g	0,01 g
Tempo de estabilização	2 s	2 s
Ajuste	Int.Cal / FACT	Int.Cal / FACT
Dimensões da balança (L x P x A)	204x347x348 mm	204x347x348 mm
Dimensões do prato de pesagem	ø 90 mm	ø 90 mm
Altura utilizável da capela de proteção	236 mm	236 mm
Peso da balança	5,8 kg	5,8 kg
Pesos para verificações periódicas		
CarePac OIML	#11123003	#11123002
Pesos	50 g F2, 2 g E2	100 g F2, 5 g E2
CarePac ASTM	#11123103	#11123102
Pesos	50 g 1, 2 g 1	100 g 1, 5 g 1

	MS204S	MS304S
Valores-limite		
Capacidade máxima	220 g	320 g
Resolução	0,1 mg	0,1 mg
Repetitividade (carga nominal)	0,1 mg	0,1 mg
Desvio de linearidade	0,2 mg	0,2 mg
Desvio de sensibilidade de temperatura	1,5 ppm/ °C	1,5 ppm/ °C
Valores típicos		
Repetitividade (carga nominal)	0,08 mg	0,08 mg
Desvio de linearidade	0,06 mg	0,06 mg
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	0,16 g	0,16 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	0,016 g	0,016 g
Peso mínimo da amostra OIML	0,01 g	0,01 g
Tempo de estabilização	2 s	3 s
Ajuste	Int.Cal / FACT	Int.Cal / FACT
Dimensões da balança (L x P x A)	204x347x348 mm	204x347x348 mm

	MS204S	MS304S
Dimensões do prato de pesagem	ø 90 mm	ø 90 mm
Altura utilizável da capela de proteção	236 mm	236 mm
Peso da balança	5,8 kg	5,8 kg
Pesos para verificações periódicas		
CarePac OIML	#11123001	#11123001
Pesos	200 g F2, 10 g E2	200 g F2, 10 g E2
CarePac ASTM	#11123101	#11123101
Pesos	200 g 1, 10 g 1	200 g 1, 10 g 1

13.2.2 Balanças com resolução de 1 mg, Plataforma S com capela de proteção

	MS303S	MS303SE		
Valores-limite				
Capacidade máxima	320 g	320 g		
Resolução	0,001 g	0,001 g		
Repetitividade (carga nominal)	0,001 g	0,001 g		
Desvio de linearidade	0,002 g	0,002 g		
Desvio de sensibilidade de temperatura	3 ppm/°C	3 ppm/°C		
Valores típicos	-			
Repetitividade (carga nominal)	0,7 mg	0,7 mg		
Desvio de linearidade	0,6 mg	0,6 mg		
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	1,4 g	1,4 g		
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	0,14 g	0,14 g		
Peso mínimo da amostra OIML	0,02 g	0,02 g		
Tempo de estabilização	1,5 s	1,5 s		
Ajuste	Int. Cal / FACT	Ext. Cal		
Dimensões da balança (L x P x A)	204x347x283 mm	204x347x283 mm		
Dimensões do prato de pesagem	127x127 mm	127x127 mm		
Altura utilizável da capela de proteção	168 mm	168 mm		
Peso da balança	5,5 kg	5,4 kg		
Pesos para verificações periódicas				
CarePac OIML	#11123001	#11123001		
Pesos	200 g F2, 10 g F1	200 g F2, 10 g F1		
CarePac ASTM	#11123103	#11123102		
Pesos	200 g 1, 10 g 1	200 g 1, 10 g 1		

	MS403S	MS603S	MS1003S
Valores-limite			
Capacidade máxima	420 g	620 g	1.020 g
Resolução	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Repetitividade (carga nominal)	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Desvio de linearidade	0,002 g	0,002 g	0,002 g
Desvio de sensibilidade de temperatura	3 ppm/°C	3 ppm/°C	3 ppm/°C
Valores típicos			

	MS403S	MS603S	MS1003S
Repetitividade (carga nominal)	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg
Desvio de linearidade	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	1,4 g	1,4 g	1,4 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	0,14 g	0,14 g	0,14 g
Peso mínimo da amostra OIML	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Tempo de estabilização	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Ajuste	Int. Cal / FACT	Int. Cal / FACT	Int. Cal / FACT
Dimensões da balança (L x P x A)	204x347x283 mm	204x347x283 mm	204x347x283 mm
Dimensões do prato de pesagem	127x127 mm	127x127 mm	127x127 mm
Altura utilizável da capela de proteção	168 mm	168 mm	168 mm
Peso da balança	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg
Pesos para verificações periódicas			
CarePac OIML	#11123000	#11123007	#11123008
Pesos	200 g F2, 20 g F1	500 g F2, 20 g F1	1.000 g F2, 50 g F1
CarePac ASTM	#11123100	#11123107	#11123108
Pesos	200 g 1, 20 g 1	500 g 1, 20 g 1	1.000 g 1, 50 g 1

13.2.3 Balanças com resolução de 0,01 mg, plataforma S

	MS802S*	MS1602S	MS1602SE
Valores-limite			
Capacidade máxima	820 g	1.620 g	1.620 g
Resolução	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Repetitividade (carga nominal)	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Desvio de linearidade	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Desvio de sensibilidade de temperatura	3 ppm/°C	3 ppm/°C	3 ppm/°C
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,007 g	0,007 g	0,007 g
Desvio de linearidade	0,006 g	0,006 g	0,006 g
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	14 g	14 g	14 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	1,4 g	1,4 g	1,4 g
Peso mínimo da amostra OIML	0,5 g	0,5 g	0,5 g
Tempo de estabilização	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Ajuste	Int. Cal / FACT	Int. Cal / FACT	Ext. Cal
Dimensões da balança (L x P x A)	194x347x99 mm	194x347x99 mm	194x347x99 mm
Dimensões do prato de pesagem	170x200 mm	170x200 mm	170x200 mm
Peso da balança	4,8 kg	4,8 kg	4,7 kg
Pesos para verificações periódicas			
CarePac OIML	#11123007	#11123008	#11123008
Pesos	500 g F2, 20 g F1	1.000 g F2, 50 g F2	1.000 g F2, 50 g F2
CarePac ASTM	#11123107	#11123106	#11123106
Pesos	500 g 1, 20 g 1	1.000 g 1, 50 g 1	1.000 g 1, 50 g 1

^{*} Disponível somente em países selecionados.

	MS3002S	MS3002SE	MS4002S
Valores-limite			
Capacidade máxima	3.200 g	3.200 g	4.200 g
Resolução	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Repetitividade (carga nominal)	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Desvio de linearidade	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Desvio de sensibilidade de temperatura	3 ppm/°C	3 ppm/°C	3 ppm/°C
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,007 g	0,007 g	0,007 g
Desvio de linearidade	0,006 g	0,006 g	0,006 g
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	14 g	14 g	14 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	1,4 g	1,4 g	1,4 g
Peso mínimo da amostra OIML	0,5 g	0,5 g	0,5 g
Tempo de estabilização	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Ajuste	FACT	FACT	Ext. Cal
Dimensões da balança (L x P x A)	194x347x99 mm	194x347x99 mm	194x347x99 mm
Dimensões do prato de pesagem	170x200 mm	170x200 mm	170x200 mm
Peso da balança	4,8 kg	4,7 kg	4,8 kg
Pesos para verificações periódicas			
CarePac OIML	#11123009	#11123010	#11123010
Pesos	2.000 g F2, 100 g F2	2.000 g F2, 200 g F2	2.000 g F2, 200 g F2
CarePac ASTM	#11123109	#11123110	#11123110
Pesos	2.000 g 1, 100 g 1	2.000 g 4, 200 g 4	2.000 g 4, 200 g 4

	MS4002SDR	MS6002S	MS6002SDR
Valores-limite			
Capacidade máxima	4.200 g	6.200 g	6.200 g
Capacidade Máxima, faixa fina	820 g	_	1.220 g
Resolução	0,1 g	0,01 g	0,1 g
Resolução, faixa fina	0,01 g	_	0,01 g
Repetitividade (carga nominal)	0,1 g	0,01 g	0,1 g
Repetitividade, em faixa fina (carga nominal)	0,01 g	_	0,01 g
Desvio de linearidade	0,2 g	0,02 g	0,2 g
	0,02 g	_	0,02 g
Desvio de sensibilidade de temperatura	3 ppm/°C	3 ppm/°C	3 ppm/°C
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,05 g	0,007 g	0,05 g
Repetitividade, em faixa fina (carga nominal)	0,007 g	_	0,007 g
Desvio de linearidade	0,02 g	0,006 g	0,02 g
Linearidade, a faixa fina	0,006 g	_	0,006 g
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	14 g	14 g	14 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	1,4 g	1,4 g	1,4 g

	MS4002SDR	MS6002S	MS6002SDR
Peso mínimo da amostra OIML	0,5 g	0,5 g	0,5 g
Tempo de estabilização	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Ajuste	FACT	FACT	FACT
Dimensões da balança (L x P x A)	194x347x99 mm	194x347x99 mm	194x347x99 mm
Dimensões do prato de pesagem	170x200 mm	170x200 mm	170x200 mm
Peso da balança	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
Pesos para verificações periódicas			
CarePac OIML	#11123010	#11123011	#11123011
Pesos	2.000 g F2, 200 g F2	5.000 g F2, 200 g F2	5.000 g F2, 200 g F2
CarePac ASTM	#11123110	#11123111	#11123111
Pesos	2.000 g 4, 200 g 4	5.000 g 4, 200 g 4	5.000 g 4, 200 g 4

13.2.4 Balanças com resolução de 0,1 g a 1 g, Plataforma S

	MS3001S*	MS6001S
Valores-limite		
Capacidade máxima	3.200 g	6.200 g
Resolução	0,1 g	0,1 g
Repetitividade (carga nominal)	0,1 g	0,1 g
Desvio de linearidade	0,2 g / 0,1 g ¹⁾	0,2 g
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C
Valores típicos		
Repetitividade (carga nominal)	0,07 g	0,07 g
Desvio de linearidade	0,06 g	0,06 g
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	14 g	140 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	1,4 g	14 g
Peso mínimo da amostra OIML	5 g	5 g
Tempo de estabilização	1 s	1 s
Ajuste	Int. Cal / FACT	Int. Cal / FACT
Dimensões da balança (L x P x A)	194x347x99 mm	194x347x99 mm
Dimensões do prato de pesagem	190x226 mm	190x226 mm
Peso da balança	5,3 kg	5,3 kg
Pesos para verificações periódicas		
CarePac OIML	#11123009	#11123011
Pesos	2.000 g F2, 100 g F2	5.000 g F2, 200 g F2
CarePac ASTM	#11123109	#11123111
Pesos	2.000 g 1, 100 g 1	5.000 g 4, 200 g 4

st Disponível somente em países selecionados.

¹⁾ versão aprovada (OIML)

	MS8001S	MS8001SE
Valores-limite		
Capacidade máxima	8.200 g	8.200 g
Resolução	0,1 g	0,1 g

	MS8001S	MS8001SE		
Repetitividade (carga nominal)	0,1 g	0,1 g		
Desvio de linearidade	0,2 g	0,2 g		
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C		
Valores típicos	Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,07 g	0,07 g		
Desvio de linearidade	0,06 g	0,06 g		
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	140 g	140 g		
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	14 g	14 g		
Peso mínimo da amostra OIML	5 g	5 g		
Tempo de estabilização	1 s	1 s		
Ajuste	Int. Cal / FACT	Ext. Cal		
Dimensões da balança (L x P x A)	194x347x99 mm	194x347x99 mm		
Dimensões do prato de pesagem	190x226 mm	1190x226 mm		
Peso da balança	5,3 kg	5,2 kg		
Pesos para verificações periódicas				
CarePac OIML	#11123011	#11123011		
Pesos	5.000 g F2, 200 g F2	5.000 g F2, 200 g F2		
CarePac ASTM	#11123111	#11123111		
Pesos	5.000 g 4, 200 g 4	5.000 g 4, 200 g 4		

	MS8000S	MS8000SE	
Valores-limite			
Capacidade máxima	8.200 g	8.200 g	
Resolução	1 g	1 g	
Repetitividade (carga nominal)	1 g	1 g	
Desvio de linearidade	2 g	2 g	
Desvio de sensibilidade de temperatura	15 ppm/ °C	15 ppm/ °C	
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,7 g	0,7 g	
Desvio de linearidade	0,6 g	0,6 g	
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	1.400 g	1.400 g	
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	140 g	140 g	
Peso mínimo da amostra OIML	1 g	1 g	
Tempo de estabilização	1 s	1 s	
Ajuste	Int. Cal / FACT	Ext. Cal	
Dimensões da balança (L x P x A)	194x347x99 mm	194x347x99 mm	
Dimensões do prato de pesagem	190x226 mm	190x226 mm	
Peso da balança	5,3 kg	5,2 kg	
Pesos para verificações periódicas			
CarePac OIML	#11123011	#11123011	
Pesos	5.000 g F2, 200 g F2	5.000 g F2, 200 g F2	
CarePac ASTM	#11123111	#11123111	
Pesos	5.000 g 4, 200 g 4	5.000 g 4, 200 g 4	

13.2.5 Balanças com resolução de 0,1 g a 1 g, Plataforma L

	MS12001L	MS16001L	MS16001LE
Valores-limite			
Capacidade máxima	12.200 g	16.200 g	16.200 g
Resolução	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Repetitividade (carga nominal)	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Desvio de linearidade	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C	5 ppm/°C
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,07 g	0,07 g	0,07 g
Desvio de linearidade	0,06 g	0,06 g	0,06 g
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	140 g	140 g	140 g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	14 g	14 g	14 g
Peso mínimo da amostra OIML	5 g	5 g	5 g
Tempo de estabilização	2 s	2 s	2 s
Ajuste	Int. Cal / FACT	Int. Cal / FACT	Ext. Cal
Dimensões da balança (L x P x A)	363x346x118 mm	363x346x118 mm	363x346x118 mm
Dimensões do prato de pesagem	351x245 mm	351x245 mm	351x245 mm
Peso da balança	10 kg	10 kg	10 kg
Pesos para verificações periódicas			
Pesos OIML	10.000 g F2, 500 g F2	10.000 g F2, 500 g F2	10.000 g F2, 500 g F2
Pesos ASTM	10.000 g 4, 500 g 4	10.000 g 4, 500 g 4	10.000 g 4, 500 g 4

	MS32001L	MS32001LE	
Valores-limite			
Capacidade máxima	32.200 g	32.200 g	
Resolução	0,1 g	0,1 g	
Repetitividade (carga nominal)	0,1 g	0,1 g	
Desvio de linearidade	0,3 g	0,3 g	
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C	
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,07 g	0,07 g	
Desvio de linearidade	0,06 g	0,06 g	
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	140 g	140 g	
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	14 g	14 g	
Peso mínimo da amostra OIML	50 g	50 g	
Tempo de estabilização	2 s	2 s	
Ajuste	Int. Cal / FACT	Ext. Cal	
Dimensões da balança (L x P x A)	363x346x118 mm	363x346x118 mm	
Dimensões do prato de pesagem	351x245 mm	351x245 mm	
Peso da balança	10 kg	9,7 kg	
Pesos para verificações periódicas			
Pesos OIML	20.000 g F2, 1.000 g F2	20.000 g F2, 1.000 g F2	
Pesos ASTM	20.000 g 4, 1.000 g 4	20.000 g 4, 1.000 g 4	

	MS32000L	MS32000LE	
Valores-limite			
Capacidade máxima	32.200 g	32.200 g	
Resolução	1 g	1 g	
Repetitividade (carga nominal)	1 g	1 g	
Desvio de linearidade	1 g	1 g	
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C	
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,4 g	0,4 g	
Desvio de linearidade	0,1 g	0,1 g	
Peso mínimo da amostra (de acordo com	1.000 g	1.000 g	
a USP)			
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	100 g	100 g	
Peso mínimo da amostra OIML	50 g	50 g	
Tempo de estabilização	1,5 s	1,5 s	
Ajuste	Int. Cal / FACT	Ext. Cal	
Dimensões da balança (L x P x A)	363x346x118 mm	363x346x118 mm	
Dimensões do prato de pesagem	351x245 mm	351x245 mm	
Peso da balança	10 kg	9,7 kg	
Pesos para verificações periódicas			
Pesos OIML	20.000 g F2, 1.000 g F2	20.000 g F2, 1.000 g F2	
Pesos ASTM	20.000 g 4, 1.000 g 4	20.000 g 4, 1.000 g 4	

13.2.6 Balanças com resolução de 2 a 5 g, Plataforma L


	MS15KLE	MS15KLIPE	
Valores-limite			
Capacidade máxima	15 kg	15 kg	
Resolução	2 g	2 g	
Capacidade máxima, versão aprovada	6 kg / 15 kg	6 kg / 15 kg	
Resolução, versão aprovada	2 g / 5 g	2 g / 5 g	
Repetitividade (carga nominal)	1 g	1 g	
Desvio de linearidade	2 g	2 g	
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C	
Valores típicos			
Repetitividade (carga nominal)	0,8 g	0,8 g	
Desvio de linearidade	0,6 g	0,6 g	
Peso mínimo da amostra (de acordo com	1.600 g	1.600 g	
a USP)			
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	160 g	160 g	
Tempo de estabilização	0,8 s	0,8 s	
Ajuste	Ext. Cal	Ext. Cal	
Dimensões da balança (L x P x A)	363x346x122 mm	363x346x122 mm	
Dimensões do prato de pesagem	351x245 mm	351x245 mm	
Peso da balança	9,3 kg	9,3 kg	
Pesos para verificações periódicas			
Pesos OIML	10.000 g F2, 500 g F2	10.000 g F2, 500 g F2	
Pesos ASTM	10.000 g 1, 500 g 1	10.000 g 4, 500 g 4	

	MS24KLIPE	MS30KLE		
Valores-limite	Valores-limite			
Capacidade máxima	24 kg	30 kg		
Resolução	5 g	5 g		
Capacidade máxima, versão aprovada	15 kg / 24 kg	15 kg / 30 kg		
Resolução, versão aprovada	5 g / 10 g	5 g / 10 g		
Repetitividade (carga nominal)	2 g	2 g		
Desvio de linearidade	2 g	2 g		
Desvio de sensibilidade de temperatura	5 ppm/°C	5 ppm/°C		
Valores típicos				
Repetitividade (carga nominal)	0,8 g	0,8 g		
Desvio de linearidade	0,6 g	0,6 g		
Peso mínimo da amostra (de acordo com a USP)	1.600 g	1.600 g		
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2)	160 g	160 g		
Tempo de estabilização	0,8 s	0,8 s		
Ajuste	Ext. Cal	Ext. Cal		
Dimensões da balança (L x P x A)	363x346x122 mm	363x346x122 mm		
Dimensões do prato de pesagem	351x245 mm	351x245 mm		
Peso da balança	9,3 kg	9,3 kg		
Pesos para verificações periódicas				
Pesos OIML	10.000 g F2, 500 g F2	10.000 g F2, 500 g F2		
Pesos ASTM	10.000 g 1, 500 g 1	10.000 g 4, 500 g 4		

13.3 Dimensões


13.3.1 Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

Modelos: MS54S MS104S MS204S MS304S




13.3.2 Balanças com capacidade leitura de 1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

Modelos: MS303S MS303SE MS403S MS603S MS1003S




13.3.3 Balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg, plataforma S

Modelos: MS802S MS1602S MS1602SE MS3002S MS3002SE MS4002S MS4002SDR MS6002SDR



13.3.4 Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma S

Modelos: MS3001S MS6001S MS8001S MS8001SE MS8000S MS8000SE



13.3.5 Balanças com capacidade de leitura de 0,1 a 5 g, Plataforma L


Modelos: MS12001L MS16001L MS16001LE MS32001L 118 MS32001LE MS32000L MS32000LE MS15KLE 1) MS15KLIPE 1) MS24KLIPE 1) MS30KLE 1) 91.5 230 \bigcirc 151 z (<u>f</u>) 308 304 351 245 363 91 255 346

¹⁾ Pesagem por baixo da balança não é possível.

14 Acessórios e Peças de Reposição

14.1 Acessórios

	Descrição	Código nº					
Determinação da densidade							
	Kit de densidade MS-DNY-43 para Balanças NewClassic MS-S (d = 0,1 mg/1 mg)	11142143					
	Proveta de vidro, altura 100 mm, Ø 60 mm	00238167					
8	Sinker para densidade de líquidos em conjunção com Kit de Densidade	00210260					
	Calibrado (sinker + certificado)	00210672					
	Recalibrado (novo certificado)	00210674					
	Termômetro com certificado de calibração	11132685					
Pratos de pesagem							
	Prato de pesagem dinâmico MS-DWP-21 com vaso de 4 litros (para montagem em balanças MS-S com capacidade de leitura de 0,01 g e 0,1 g)	30006471					
Protetoras de Ventos							
	Caixa protetora com portas deslizantes "mg" (altura utilizável de 168 mm)	12122405					
	Caixa protetora com portas deslizantes "0,1 mg" (altura utilizável de 236 mm)	12122404					



Caixa protetora MS-DS-21 para modelos com capacidade de leitura de 0,1 g até 0,01 g.

12121014

30094673

30094674

Impressoras




Impressora RS-P25 com conexão RS232C para o instrumento 11124300
Rolo de papel, conjunto de 5 peças 00072456
Rolo de papel auto-adesivo, conjunto de 3 peças 11600388
Cartucho de 2 fitas pretas 00065975



Impressora RS-P26 com conexão RS232C para instrumento 11124303 (com data e hora)

Rolo de papel, conjunto de 5 peças 00072456 Rolo de papel auto-adesivo, conjunto de 3 peças 11600388 Cartucho de 2 fitas pretas 00065975



Impressora RS-P28 com conexão RS232C para o instrumento 11124304 (com data, hora e aplicações

Rolo de papel, conjunto de 5 peças 00072456 Rolo de papel auto-adesivo, conjunto de 3 peças 11600388 Cartucho de 2 fitas pretas 00065975



Impressora Térmica P-56RUE com conexões RS232C, USB e Ethernet, impressões simples, Data e Hora, Impressão de Etiqueta (limitada).


Rolo de papel, branco, conjunto de 10 peças 30094723
Rolo de papel, branco, auto-adesivo, conjunto de 30094724
10 pçs
Rolo de papel, branco, etiquetas auto-adesivas, 30094725
conjunto de 6 peças



Impressora Térmica P-58RUE com conexões RS232C, USB e Ethernet, impressões simples, Data e Hora, Impressão de Etiqueta, aplicações de Balança: Estatística, Formulação e Totalização

Rolo de papel, branco, conjunto de 10 peças 30094723
Rolo de papel, branco, auto-adesivo, conjunto de 30094724
10 pçs
Rolo de papel, branco, etiquetas auto-adesivas, 30094725
conjunto de 6 pecas

Cabos para Interface RS232C




RS9 – RS9 (m/f): cabo de conexão para PC, comprimento = 1 11101051 m



RS9 – RS25 (m/f): cabo de conexão para PC, comprimento = 2 m

11101052



 $\mbox{RS232}$ - conversor USB cabo – cabo com conversor para conectar uma balança (RS232) a uma porta USB

64088427

Cabos para interface USB




Cabo de conexão USB (A -B) para conexão ao PC, comprimento = 1 m

12130716

30086494

Substituição de Cabo (sem fio)



Adaptador Serial Bluetooth RS232 ADP-BT-S para conexão sem fio entre **impressora** e balança Excellence* ou entre **balança** e PC*. Serve para impressoras P-56 / P-58 e seguintes modelos de balança (necessário SW V2.20 ou superior): MS, MS-S/L, ML, PHS, JP e JS.

- * Interface Bluetooth necessária
- 1 Adaptador Serial Bluetooth RS232 (escravo)
- 1 MT-DB9 macho para conector fêmea
- 1 MT-DB9 macho para conector macho




Conjunto de Adaptador Serial Bluetooth RS232 ADP-BT-P para conexão sem fio entre impressora e balança. Serve para impressoras P-56 / P-58 e seguintes modelos de balança (necessário SW V2.20 ou superior): MS, MS-S/L, ML, PHS, JP e JS.

30086495

- 2 Adaptadores Seriais Bluetooth RS232 emparelhados (escravo/mestre)
- 1 MT-DB9 macho para conector fêmea
- 1 MT-DB9 macho para conector macho


Telas Auxiliares



Display auxiliar RS232 AD-RS-M7


12122381

Fontes de alimentação



Adaptador universal CA/CC (UE, EUA, AU, RU) 100-240 VCA, 50/60 HZ, 0,3 A, 12 V CC 0,84 A

11120270



PowerPac-M-12V, para operação de balanças independente da rede de alimentação, 12 VCC/1 A

12122363


Proteções de Prato



Folhas protetoras, 166x196 mm, conjunto de 20 pçs, prato de proteção para pratos de pesagem de 170x200 a 190x226 mm


30113800

Capa de proteção




Capa de proteção para a plataforma S com protetor de ventos

12121850




Capa de proteção para plataforma S sem protetor de ventos

12121851



Capa de proteção para plataforma L até "1 g"

12121852



Capa de proteção para plataforma L "2-5 g"

12121853


Dispositivos antifurto



Cabo de aço

11600361

Software



LabX Direct Balance (transferência de dados simples)

11120340

Pesagem por Baixo da Balança



Gancho para Plataforma L

11132565

Caixas de transporte



Caixa de transporte para balanças de plataforma S

11124245


Pesos de Ajuste



Pesos OIML / ASTM (com certificado de calibração) consulte www.mt.com/weights

14.2 Peças de Reposição

Caixa Protetora



Pratos de pesagem / Elementos da capela de proteção / Suporte

Desenho	Pos	Descrição	Referência	
ije Ç	Para	plataforma		
_	1	0,1 mg	Prato de pesagem Ø 90 mm	12122010
	2	0,1 mg	Suporte do prato Ø 90 mm	11124249
	3	0,1 mg	Elemento da capela de proteção	12122008
	4	1 mg	Prato de pesagem 127x127 mm	12122009
	5	1 mg	Suporte de prato 127x127 mm para mode- los de até 999 g	12122017
	5	1 mg	Suporte de prato 127x127 mm para mode- los a partir de 1.000 g	12122016
	6	10 mg	Elemento da capela de proteção 170x200 mm	12122018
	7	10 mg	Prato de pesagem 170x200 mm	11124247
	8	10 mg	Suporte de prato 170x200 mm	12121064
	7	0,1 g	Prato de pesagem 190x226 mm	11124248
	8	0,1 g	Suporte de prato 190x226 mm	12121066
	9	a partir de 10 mg	Tampas de suporte do prato	11131029
	10	Pé de nivela	mento	11106323
	Para plataforma L			
	11	Prato de pes	sagem 245x351 mm	12122020
	12	para 1 g	Tampas de suporte do prato	00239104
	12	de 2 g	Tampas de suporte do prato	12122006
	13	Pé de nivela	mento	00230236

Índice

			_	D 1/ ' D' ~
Sí	mbolos "Pesagem com Fator de Multipli- cação"	62		Dados técnicos - Dimensões Dados técnicos específicos do modelo Dados técnicos gerais
	"Pesagem" da Aplicação	24		Data Densidade Descarte
	Acessórios Água Destilada Ajustando Ajuste Ajuste automático Ajuste manual com peso externo Ajuste manual com peso interno Ajuste totalmente automático Ajuste zero Ajustes finos do cliente	109 70 20 22, 33, 33, 33, 33 21 22 21 21, 33 35 22, 33		Desembalagem Designação de teclas Designar Aplicação Desligamento automático Desligar Desvio Padrão (Estatística) Diagnóstico Dimensões Display Dispositivo de Interface USB Dosagem
	Alimentação de linha Alterar configurações Ambiente Aplicação "Contagem de Peças" Aplicação "Densidade" Aplicação "Diagnóstico"	38 29, 30 32 45 66 36, 75	E	Estatísticas etanol Executando uma pesagem sim- ples
	Aplicação "Estatística" Aplicação "Formulação" Aplicação "Pesagem Dinâmica" Aplicação "Pesagem Porcentual" Aplicação "Totalização" Aplicação "Verificação" Aplicação "Verificar Pesagem" Aplicação de diagnóstico Atualização de firmware Atualização de software	53 55 60 48 58 72 50 36 85 85	F	FACT Faixa zero Fechando o menu Fim de Linha Fonte de alimentação Formato da comunicação de dados Formato de data Formato de hora
В	Balanças DeltaRange Bipe Bipe das teclas	26 32, 32 32	_	Formulação Função "Preencher" Função PC-Direct Funções principais
	Bipe de estabilidade Bit/Paridade	32 40	G	Good Weighing Practice GWP
	Cabeçalho Caixa Protetora Calibração Cancelar Condições ambiente Configuração de zero automático	38 113 33 30 17 35	Н	Handshake Histórico da balança Histórico de Ajustes Hora Host
	Configuração zero Configurando a balança Conjunto de Caracteres Consulta Contagem de Peças Convenções e símbolos	25 14 41, 44 26, 34 45	I	Ícone do serviço Ícones Ícones de aplicações Ícones de status Idioma

D

72, 73

12-13 12-13 12-13

21, 33, 33

95, 96, 97, 99, 101, 102

> 35, 36, 36 35, 36, 36

	lluminação de fundo	34		PC-DIR	37
	Impressão automática	39		PC-Direct	82
	Impressão zero	39		Peças de reposição	113
	Impressora	37 27		Pesagem abaixo da balança	19 62
	Imprimir Informações da balança	80		Pesagem com Fator Pesagem com Fator de Multipli-	62 62
	Informações do prestador de	81		cação	02
	serviços	01		Pesagem Dinâmica	60
	Início informe	33		Pesagem Porcentual	48
	Inspeção da entrega	14		Pesagem simples	24
	Instalando o Driver USB	83		Peso externo	22
	Instalando os componentes	15		Peso interno	21
	Interface			Precauções de segurança	8
	MT-SICS	93		Preencher	56
	Interface para dispositivo USB	83		Princípio de entrada	30
	Interface RS232C	37, 37, 92		Proteção do menu	31
	Interface RS232C	92		Proteger	31
	Interface USB do dispositivo	41, 92		Protetor de ventos	15, 89
	Intervalo Introdução	44 7	R		
	Illiodação			Reconfiguração	32
K				Reconfigurar data de serviço	37
	Kit de densidade	66	S	3	
L				Salvando as configurações	30
	Lembrete de serviço	37		Selecionando o local	17
	Ligar e desligar			Selecione o menu	29
	Ligado	20		Selecione o tópico de menu	29
	Ligar e desligar a balança	24		Serviço	37, 37, 89
	Limite de A	73		Símbolos e convenções	7
	Limite de Controle	73		Sinker	66, 68
	Limpeza	89, 89		Sólidos	66
	Linha de assinatura	38		SOP	73
	Líquido	25, 66 68		Stop bit	41
	Líquidos Local	68 17	_	Submenu	30
	Locui	17	T		
M				Tabela de densidade para água	70
	Média (Estatística)	53		destilada	
	Mensagens de erro				
		87		Tabela de Densidades para Eta-	71
	Mensagens de status	88		nol	
	Mensagens de status Menu	88 28, 30		nol Tara	25
	Mensagens de status Menu Menu Avançado	88 28, 30 28, 28, 32, 32		nol Tara Taxa de bauds	25 40
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação	25 40 11
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação	25 40 11 20
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento	25 40 11 20 20, 94
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela	25 40 11 20 20, 94 76
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade	25 40 11 20 20, 94 76 75
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas	25 40 11 20 20, 94 76 75 77
_	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas Teste do motor	25 40 11 20 20, 94 76 75 77
N	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS Mudando unidades de peso	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93 26		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas	25 40 11 20 20, 94 76 75 77
N	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas Teste do motor Testes periódicos	25 40 11 20 20, 94 76 75 77 78 72
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS Mudando unidades de peso	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93 26		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas Teste do motor Testes periódicos Tópico	25 40 11 20 20, 94 76 75 77 78 72 29, 29, 30
N	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS Mudando unidades de peso Nivelando a balança	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93 26		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste do motor Testes periódicos Tópico Tópico de menu	25 40 11 20 20, 94 76 75 77 78 72 29, 29, 30 29, 29, 30
0	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS Mudando unidades de peso	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93 26		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas Teste do motor Testes periódicos Tópico Tópico de menu Totalização	25 40 11 20 20, 94 76 75 77 78 72 29, 29, 30 29, 29, 30 58
	Mensagens de status Menu Menu Avançado Menu básico Menu de Interface Menu operação Menu Principal Modo de pesagem MT-SICS Mudando unidades de peso Nivelando a balança	88 28, 30 28, 28, 32, 32 28, 28, 31, 31 29, 29, 37, 37 29 30 32 93 26		nol Tara Taxa de bauds Teclas de operação Temperatura de operação Tempo de aquecimento Teste da Tela Teste de repetitividade Teste de teclas Teste do motor Testes periódicos Tópico Tópico de menu Totalização Transmitir dados	25 40 11 20 20, 94 76 75 77 78 72 29, 29, 30 29, 29, 30 58 27

U		
	Único	38
	Unidade	31, 32
_	Unidade de peso	26, 31, 32
٧		
	Valores numéricos	30
	Verificar Pesagem	50
	Visão geral	9
	Visão geral da plataforma L	10
	Visão geral da plataforma S	9
W		
	Weighing-in aid	26
Z		
	Zero Automático	35

GWP® - Good Weighing Practice™

O Guia Global de Pesagem GWP $^{\circledR}$ reduz os riscos associados ao seu processo de pesgame e ajuda a:

- escolher a balança apropriada
- reduzir custos através da otimização de procedimento de testes
- estar de acordo com os requerimentos regulatórios mais comuns

www.mt.com/GWP

www.mt.com/newclassic

Informações prossecutivas

Mettler-Toledo AG, Laboratory Weighing

CH-8606 Greifensee, Switzerland Tel. +41 (0)44 944 22 11 Fax +41 (0)44 944 30 60 www.mt.com

Reservado o direito a alterações técnicas. © Mettler-Toledo AG 03/2014 11781365F pt

